

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 20

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 20

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВОЗДУХА

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССТРОЯ СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ
И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

ГОССТОЙ СССР - М; СТРОЙИЗДАТ, 1991 -10С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ
ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН,
Э.Я.ЛАБЗИНА (ГОССТОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,
КАНД.ЭКОН.НАУК В.И.КОРЕЦКИЙ, ИНЖ.Л.А.ОСТРЕРОВА
(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.П.КОВАЛЕНКО
(ПРОЕКТПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

ЛИСТ 3

!-----!
! ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ! СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ! СНИП 4.02-90!
! СТРОИТЕЛЬНЫЙ ! СБОРНИК 20 ! ВЗАМЕН СБ.20!
! КОМИТЕТ СССР ! ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ! (ПРИЛОЖЕНИЕ К!
! (ГОССТРОЙ СССР) ! НИЕ ВОЗДУХА ! СНИП 4-2-82) !
!-----!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. НОРМЫ РАСЦЕНКИ СБОРНИКА РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ (ОБЩЕОБМЕННОЙ И МЕСТНОЙ), КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА И ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИАЛА СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ И ПЕРЕГОРОДОК.

1.2. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (ВЕНТИЛЯТОРОВ, ЦИКЛОНОВ, СКРУББЕРОВ И Т.П.) НОРМИРУЕТСЯ ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

1.3. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕН ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ, УСТАНОВКЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТОВАНИЕ, УСТАНОВКУ И СНЯТИЕ ТАКЕЛАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК И Т.П.

1.4. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ПРЕДУСМОТРЕНА ПРИ НАЛИЧИИ ГОТОВЫХ СКВОЗНЫХ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ, ПЕРЕГОРОДКАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ПОСЛЕ ПРОХОДА ВОЗДУХОВОДОВ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕНА.

1.5. ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ПЕРВИЧНАЯ ОКРАСКА ИЛИ ГРУНТОВКА ВОЗДУХОВОДОВ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЗАВОДАМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ.

!-----!-----!-----!
! ВНЕСЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ! УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВ- ! СРОК ВВЕДЕНИЯ !
! ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ! ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕН- ! В ДЕЙСТВИЕ !
! СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ! НОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ! !
! ГОССТРОЯ СССР ! КОМИТЕТА СССР ! 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.!
! ! ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. ! !
! ! N 115 ! !
!-----!-----!-----!

ЛИСТ 4

1.6. УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬ- КЛАПАНОВ В ПАТРУБКАХ, ШИБЕРОВ, СЕТОК В РАМКАХ, ЗАГЛУШЕК ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ И СКОБ И КРЕПЛЕНИЙ УЧТЕНА В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ПРОКЛАДКУ ВОЗДУХО- ВОДОВ. КОЛИЧЕСТВО, ТИПЫ И РАЗМЕРЫ УКАЗАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

1.7. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 1-6 ПРИ СОЕДИНЕНИИ ВОЗДУХО- ВОДОВ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ (НА ШИНАХ) СКОБАМИ СТОИМОСТЬ ПРО- ЧИХ МАТЕРИАЛОВ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ С КОЭФФИЦИЕНТОМ 0,6 И ДОПОЛНИ- ТЕЛЬНО УЧИТЬ В РАСХОД (ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ) И СТОИМОСТЬ СКОБ.

1.8. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 14 И 15 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТА- НОВКА ЗАСЛОНOK ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ, КЛАПАНОВ ТИПА КВР И АНАЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

1.9. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 16 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ТИПА КВУ И АНАЛОГИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

1.10. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 23 НА УСТАНОВКУ ДЕФЛЕКТОРОВ УЧТЕНА УСТАНОВКА РАСТЯЖЕК С ТАЛРЕПАМИ. КОЛИЧЕСТВО РАСТЯЖЕК И ТАЛРЕПОВ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

1.11. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 31-33 РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ, ОСЕВЫЕ И КРЫШНЫЕ НЕЗАВИСИМО ОТ МАТЕРИА-ЛА, ИЗ КОТОРОГО ОНИ ИЗГОТОВЛЕНЫ (СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ, КОРРОЗИОН- НОСТОЙКАЯ ИЛИ АЛЮМИНИЙ).

1.12. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 31-33, 55 НА УСТАНОВКУ ВЕН- ТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ, ОСЕВЫХ, КРЫШНЫХ И АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ НЕ УЧТЕНА СТОИМОСТЬ РЕВИЗИИ, СУШКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГА- ТЕЛЕЙ К СЕТИ. ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СБОРНИКУ РАСЦЕ- НОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 8 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ".

1.13. УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НОРМАМИ И РАСЦЕН- КАМИ ТАБЛ. 31-33 НЕ УЧТЕНЫ. ЗАТРАТЫ ПО УСТАНОВКЕ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМИ РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.41.

1.14. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 31 И 55 ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ГИБКИХ ВСТАВОК НЕ УЧТЕНЫ. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ГИБКИХ ВСТАВОК СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМИ РАСЦЕНКАМ ТАБЛ 29.

1.15. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 37 УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УСТА- НОВКУ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И БУМАЖНЫХ) И АЭРОЗОЛЬ- НЫХ (С ФИЛЬТРУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ ФП), УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА СИСТЕМАХ ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ.

1.16. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 37 (ГР.1) НА УСТАНОВКУ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КАРКАСА НЕ УЧТЕНЫ.

1.17. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ СБОРНИКА НЕ УЧТЕНЫ ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ ВЕНТИЛЯТОРОВ, ФИЛЬТРОВ ВСАСЫВАЮЩИХ, ЦИКЛОНОВ БАТАРЕЙНЫХ, ЗАТВОРОВ ШЛЮЗОВЫХ, РАЗГРУЗИТЕЛЕЙ И ДР.

УСТРОЙСТВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СИСТЕМАХ АСПИРАЦИИ И ПНЕВМОТРАНСПОРТА В ЗЕРНОХРАНИЛИЩАХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА И ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВАХ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СБОРНИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.

1.18. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 57 ЗАТРАТЫ НА УСТАНОВКУ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ НЕ УЧТЕНЫ. УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМИ РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.52.

ЛИСТ 5

1.19. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ, ФИЛЬТРОВ, СКРУБЕРОВ И ЦИКЛОНОВ ПРЕДУСМОТРЕНА НА ВЫСОТЕ ДО 1 М ОТ ПОЛА: ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ И УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ, КАЛОРИФЕРОВ И ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ НА ВЫСОТЕ ДО 3 М. ПРИ РАБОТЕ С ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСОВИ ЛЕСТИЦ НА БОЛЬШЕЙ ВЫСОТЕ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В РАЗДЕЛЕ 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

УСТРОЙСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ЛЕСОВ ИЛИ СПЛОШНОГО НАСТИЛА НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБОРНИКУ 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

1.20. ЗАТРАТЫ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРИНИМАЮТСЯ В РАЗМЕРЕ 5 % ОТ СУММЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, УЧТЕННЫХ В ПРЯМЫХ ЗАТРАТАХ В СМЕТАХ НА УСТРОЙСТВО УКАЗАННЫХ СИСТЕМ.

1.21. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П.3.8 РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИП-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБ'ЕМОВ РАБОТ

2.1. ОБ'ЕМ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ В М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ (ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ).

2.2. ДЛИНА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗМЕРЯЕТСЯ МЕЖДУ ТОЧКАМИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ОСЕВЫХ ЛИНИЙ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

!-----!-----!-----!
! ! Н НОРМА- ! КОЭФФИЦИЕНТЫ !
! УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ! ТИВНЫХ !-----!-----!
! ! ТАБЛИЦ ! К НОРМАМ ! К НОРМАМ !
! ! ЗАТРАТ ! ЗАТРАТИ !
! ! ТРУДА И ! СТОИМОСТИ!
! ! ЗАРАБОТНОЙ! ЭКСПЛУ- !
! ! ПЛАТЫ ! АТАЦИИ !
! ! ! МАШИН !

!-----!
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 !
!-----!

3.1. ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ

НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ. 3 ДО 5 1-6 1,06 -

"5 "8 1,16 -

"8 "10 1,22 -

СВ. 10 1,32 -

ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ

ДЛЯ АЭС НА ВЫСОТЕ ОТ

ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 5 7-9 1,08 -

ЛИСТ 6

!	1	!	2	!	3	!	4	!
---	---	---	---	---	---	---	---	---

"5 "8	1,2	-
"8 "10	1,28	-
СВ.10	1,4	

3.2. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ И СКРУББЕРОВ

НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.1 ДО 3	36.38	1,02	-
" 3 "6	1,06	-	
" 6 "8	1,08	-	
СВ.8	1,12	-	

3.3. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ НА
ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.1 ДО 3	37	1,09	-
" 3 "6	1,23	-	
" 6 "8	1,33	-	
СВ.8	1,45	-	

3.4. УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ НА

ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.1 ДО 3	39	1,09	-
" 3 "6	1,23	-	
" 6 "8	1,33	-	
СВ.8	1,45	-	

3.5. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗ-
ДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ И КАЛОРИФЕ-
РОВ НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 5	34.35	1,04	-
" 5 "8	1,11	-	
" 8 "10	1,16	-	
СВ.10	1,22	-	

3.6. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
РАДИАЛЬНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ

ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 6	31	1,16	-
" 6 "8	1,23	-	
СВ.8	1,32	-	

3.7. УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ
ОСЕВЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ПОЛА, М:

СВ.3 ДО 6	32	1,2	-
" 6 "8		1,28	-
СВ.8		1,41	-

3.8. ТЕРРИОРИАЛЬНЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ К
БАЗИСНЫМ (1-ГО
ТЕРРИОРИАЛЬНОГО
РАЙОНА) ЗАТРАТАМ
ПО ТЕРРИОРИАЛЬ-
НЫМ РАЙОНAM:

1,2,4,7,8,34 1

ЛИСТ 7

1	2	3	4
3,5,6,11,12,13,14	40		
1,02			

9,31,32,33,35AB 0,99

10,35BГ36,37,3839 0,98
41,42,43,44

15,16 1,05

24C 1,24

17,19,20 1,07

21C,25C,27C 1,27

18 1,06

29C 1,41

30Cl 1,41

23Cl-C8,25Cl 1,28

26Cl 1,45

26C2 1,45

28Cl 1,44

28C2 1,44

30C2 1,37

45 1,02

ЛИСТ 8

01 ВОЗДУХОВОДЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 20-1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА ИЗ АДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЕМ БЛОКОВ В
ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 154 154 141 154 141 122 122
 ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 241 241 194 241 194 167 167

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 73 73 587 73 587 508 508

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ П П П П П П П
 КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П П
 СЕТИ В РАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П П П
 ШИБЕРЫ (300-9520)ШТ П П П
 ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640)ШТ П П П П П П П
 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗЛИСТОВОЙ (3009670)М2 100
 СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО
 СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗЛИСТОВОЙ (3009671)М2 100 100
 СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ
 ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ
 БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ
 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗЛИСТОВОЙ (3009672)М2 100 100 100
 СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО
 СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗЛИСТОВОЙ (3009673) М2 100
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2902 2902 279 2902 279 2604 2604
В ТОМ ЧИСЛЕ
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 435 435 4.18 435 4.18 391 391

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 110 110 101 110 101 875 875
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 73 73 5.87 73 5.87 5.08 5.08
В ТОМ ЧИСЛЕ
 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 2.19 2.19 1.76 2.19 1.76 152 152
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2902 2902 279 2902 279 2604 2604
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 14632 14632 134.77 14632 134.77 11862 11862

ЛИСТ9
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.204

! ! ! ! ТОЛЩИНОЙ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! 0,7ММ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! ! ДО 800ММ!900ММ !ОТ1100 !ДО 2400 !ДО 3200 !ДО 3600 !4000ММ !
! ! ! ! ! ! ДО 1600 ММ ММ ММ ! !
! ! ! ! ! ! ММ ! ! ! ! !
! ! ! ! ! _____!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!204-18 !20-19 !204-10!204-11!204-12!204-13!204-14!

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 918 141 122 918 742 683 624

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 154 194 167 154 161 159 147

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ П П П П П П П

КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П П

СЕТКИ В РАМКАХ (300-9480)М2 П П П П П П П

ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640)ШТ П П П П П П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9673)М2 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 500 ДО 800ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9674)М2 100 100 100 100 100 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2096 279 26.04 2096 1959 1897 186

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 3.14 4.18 3.91 3.14 2.94 2.85 2.79

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 65.7 101 87.5 65.7 53 49 44.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1.4 1.76 1.52 1.4 1.46 1.44 1.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 2096 279 26.04 2096 1959 1897 186
РУБ 9132 134.77 118.62 9132 7746 72.78 67.97

ЛИСТ 10
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.204

!	!	!ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	0,9ММ	1,0ММ
!	!	<hr/>	
!	!	ПЕРИМЕТРОМ	ДИАМЕТРОМ
!	!	<hr/>	
!	!	!3700ММ; ОТ !ДО 5200ММ !ДО 7200ММ !ОТ 900 ДО 1250ММ !	
!	!	!4100 ДО ! ! !1000ММ ! !	
!	!	!4500ММ ! ! ! ! !	
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-1-15 ! 20-1-16 ! 20-1-17 ! 20-1-18 ! 20-1-19 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	624	565	43,6	742	683
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	147	159	1,64	1,61	1,59

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	447	483	496	487	481
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П
СЕКИВИ В РАМКАХ (300-9430)М2	П	П	П	П	П	П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛУЧКОВ (300-9640)ШГ	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9675)М2	100	100	100	100	100	100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9676)М2	100	100
---	-----	-----

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	18,6	1798	1054	1959	1897
------------------	-----	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2,79	2,7	158	294	285
----------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	449	406	308	53	49
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	447	483	496	487	481
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	134	145	149	146	144
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	18,6	1798	1054	1959	1897
------------------	-----	------	------	------	------	------

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 6797 6341 463 77.46 72.78

ЛИСТ 11

ТАБЛИЦА 20-2 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КЛАССА П(ПЛОТНЫЕ)

СОСТАВРАВОТ: 01.СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ БЛОКИ.02.УСТАНОВКА ИЗДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ.03.ПОДЕМ БЛОКОВ ВРЕМЕННЯ ИХ ПОДВЕСКА.04.УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.05.СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

! ! ! ! ТОЛЩИНОЙ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! 0,5 ММ !0,6 ММ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! ДИАМЕТРОМ! ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО !ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО !
! ! ! ! _____
! ! ! ! ДО 200 ММ!
! ! ! ! _____
! ! ! ! ДО 600 !800,1000!250 !355 !450 !
! ! ! ! _____!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-2-1 ! 202-2 ! 202-3 ! 202-4 ! 202-5 ! 202-6 !

ЗАТРАТЫ ГРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 154 154 141 154 141 122
ЗАТРАТЫ ГРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 241 241 194 241 194 167

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 73 73 587 73 587 508

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ П П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П
СЕКИВИ РАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П П
ШИБЕРЫ (300-9520)ШТ П П П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640)ШТ П П П П П П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9677)М2 100
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9678)М2 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА П ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9679)М2 100 100 100

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29,02 29,02 279 29,02 279 26,04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	435	435	4.18	435	4.18	391
<hr/>							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	110	110	101	110	101	875
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	73	73	587	73	587	508
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2.19	2.19	1.76	2.19	1.76	152
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	29.02	29.02	279	29.02	279	26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	146.32	146.32	134.77	146.32	134.77	118.62

ЛИСТ 12
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.202

!	!	!ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	0,7ММ	!
!	!	<hr/>	
!	!	!ДИАМЕТРОМ	!ПЕРИМЕТРОМ
!	!	<hr/>	
!	!	!ОТ 500 ДО !ДО 800 ММ! 900 ММ !ОТ 1100 ДО !ДО 2400 ММ! ДО 3200 ММ!	!
!	!	!560 ММ ! ! ! 1600 ММ ! ! !	!
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАРПАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-2-7 ! 202-8 ! 202-9 ! 20-2-10 ! 202-11 ! 202-12 !

ЗАРПАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	122	918	141	122	918	742
ЗАРПАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	167	154	194	167	154	161

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	5.08	4.66	5.87	5.08	4.66	4.87
---------------	-----	------	------	------	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ	(300-9110)ШТ	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ	(300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П

СЕТИ В РАМКАХ	(300-9430)М2	П	П	П	П	П	П
---------------	--------------	---	---	---	---	---	---

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	(300-9640)ШТ	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ	(3009680)М2	100	100				

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ							
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ	(3009681)М2	100	100	100	100		
----------------------------------	-------------	-----	-----	-----	-----	--	--

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	26.04	2096	279	26.04	2096	19.59
------------------	-----	-------	------	-----	-------	------	-------

В ТОМ ЧИСЛЕ							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	391	3.14	4.18	391	3.14	2.94
----------------------	-----	-----	------	------	-----	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	875	65.7	101	875	65.7	53
-----------------------------	-----	-----	------	-----	-----	------	----

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	5.08	4.66	5.87	5.08	4.66	4.87
--------------------	-----	------	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	152	14	1.76	152	14	1.46
-----------------------------	-----	-----	----	------	-----	----	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	26.04	2096	279	26.04	2096	19.59
------------------	-----	-------	------	-----	-------	------	-------

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАРПАТЫ	РУБ	11862	9132	13477	11862	9132	7746
-----------------------	-----	-------	------	-------	-------	------	------

ЛИСТ 13
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.202

!	!	!ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	0,7ММ	10,9ММ
!	!	<hr/>	
!	!	ПЕРИМЕТРОМ	!ДИАМЕТРОМ!
!	!	<hr/>	
!	!	!ДО 3600 ММ!	4000 ММ
!	!	3700 ММ	!ДО 5200 ММ!
!	!	!ДО 7200 ММ!	!ОТ 900 ДО
!	!	!ОТ 4100 ДО!	! 1000 ММ!
!	!	! 14500 ММ!	! ! !
!	!	<hr/>	
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 202-13 ! 202-14 ! 202-15 ! 202-16 ! 202-17 ! 202-18 !			

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 683 624 624 565 43,6 742
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 159 147 147 159 164 1,61

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	481	447	447	483	496	487
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П
СЕКИВИ В РАМКАХ (300-9430)М2	П	П	П	П	П	П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛОЧКОВ (300-9640)ШГ	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9681)М2	100	100				
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ						
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ						
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ						
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9682)М2	100	100	100			
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9ММ						
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ						
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ						
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ИЗ ЛИСТОВОЙ (300-9683)М2	100					
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ	1897	186	186	1798	1054	1959
В ТОМ ЧИСЛЕ						
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ	285	279	279	27	158	294

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 49 449 449 406 308 53

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 481 447 447 483 496 487
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 144 134 134 145 149 146
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1897 186 186 1798 1054 1959
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 72.78 6797 6797 6341 463 7746

ЛИСТ 14
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.202

!	!	!ТОЛЩИНОЙ	!				
!	!	!	!				
!	!	!1,0ММ	!1,2ММ	!1,4ММ	!		
!	!	!	!				
!	!	!ДИАМЕТРОМ	!				
!	!	!	!				
!	!	!ДО 1250ММ	!1400ММ	!1600ММ	!1800ММ	!2000ММ	!
!	!	!	!				

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-2-19 ! 20-2-20 ! 20-2-21 ! 20-2-22 ! 20-2-23 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	683	568	52.8	494	462
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	159	181	1.76	191	183

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4.81	5.48	5.33	5.79	5.54
---------------	-----	------	------	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ	П					
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)УГ	П	П	П	П	П	
СЕКИВИ В РАМКАХ (300-9430)М2	П	П	П	П	П	
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛУЧОЧКОВ (300-9640)ШТ	П	П	П	П	П	
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ПИЗЛИСТОВОЙ (3009683)М2	100					
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250ММ						
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ПИЗЛИСТОВОЙ (3009684)М2	100	100				
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1400						
ДО 1600ММ						
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА А ПИЗЛИСТОВОЙ (3009685)М2	100	100				
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1800						
ДО 2000ММ						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	18.97	17.98	16.12	14.63	12.4
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.85	2.7	2.42	2.19	1.86

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	49	40.4	37.6	35.3	32.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	4.81	5.48	5.33	5.79	5.54
В ТОМ ЧИСЛЕ						

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1.44 1.64 1.6 1.74 1.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1897 1798 16.12 14.63 12.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 72.78 63.86 59.05 55.72 50.74

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ
0,6 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ
ОТ 250 ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9689) М2
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ
0,7 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ
ОТ 500 ДО 800 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 279 29.02 279 26.04 26.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 435 435 4.18 435 4.18 391 391

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 110 110 101 110 101 875 875

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 73 73 587 73 587 5.08 5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 2.19 2.19 1.76 2.19 1.76 152 152

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 279 29.02 279 26.04 26.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 14632 14632 134.77 14632 134.77 11862 11862

ЛИСТ 16
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.203

!	!	!ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	!0,7ММ	!
!	!	<hr/>	
!	!	!ДИАМЕТРОМ!ПЕРИМЕТРОМ	!
!	!	<hr/>	
!	!	!ДО 800ММ!900ММ !ОТ 1100 !ДО 2400 !ДО 3200 !ДО 3600 !4000ММ !	!
!	!	! ! ! !ДО 1600 !ММ !ММ !ММ ! !	!
!	!	! ! ! !ММ ! ! ! ! !	!
!	!	<hr/>	
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !203-8 !20-39 !203-10 !203-11 !203-12 !203-13 !203-14 !			

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 918 141 122 918 742 683 624
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 154 194 167 154 161 159 147

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4.66	5.87	5.08	4.66	4.87	4.81	4.47
---------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ	П	П	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П	П	П
СЕКИВИ В РАМКАХ (300-9430)М2	П	П	П	П	П	П	П	П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛОЛОЧКОВ (300-9640)ШГ	П	П	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9689)М2	100	100	100	100	100	100	100	100
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ								
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9690)М2	100	100	100	100	100	100	100	100
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ								
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2096	279	2604	2096	1959	1897	186

В ТОМ ЧИСЛЕ								
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3.14	4.18	3.91	3.14	2.94	2.85	2.79

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	65.7	101	87.5	65.7	53	49	44.9
-----------------------------	-----	------	-----	------	------	----	----	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 14 1.76 152 14 146 1.44 134
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2096 279 2604 2096 1959 1897 186
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 9132 134.77 118.62 9132 77.46 72.78 67.97

ЛИСТ 17
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.203

! ! !	ТОЛЩИНОЙ	!		
! ! !	_____			
! ! !	0,9ММ	1,0ММ	1,2ММ	!
! ! !	_____			
! ! !	ПЕРИМЕТРОМ	ДИАМЕТРОМ	!	
! ! !	_____			
! ! !	3700ММ ! ДО 5200 ! ДО 7200 ! ОТ 900 ДО ДО 1250 ! 1400 ММ ! 1600 ММ !			
! ! !	ОТ 4100 ! ММ ! ММ ! 1000 ММ ! ММ ! ! !			
! ! !	ДО 4500 ! ! ! ! ! !			
! ! !	! ММ ! ! ! ! ! !			
! ! !	_____			

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-345 ! 20-346 ! 20-347 ! 20-348 ! 20-349 ! 20-320 ! 20-321 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 624 565 43,6 742 683 56,8 52,8

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 147 159 164 1,61 159 181 1,76

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 447 483 496 487 481 54,8 53,3

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ П П П П

КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П

СЕТКИ В РАМКАХ (300-9480)М2 П П П П П П

ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛУЧОЧКОВ (300-9640)ШТ П П П П П П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9691)М2 100 100 100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

0,9ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

РАЗМЕР ОМ ВОЛШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250

ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9692)М2 100 100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

1,0ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ 900 ДО 1250 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9693)М2 100 100

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ

1,2ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ОТ1400ДО1600ММ

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ

РУБ 18.6 1798 1054 1959 1897 1798 16.12

ВТОМЧИСЛЕ

TRANSPORTNIEPRESHOUDY

РУБ 2.79 2.7 158 294 285 2.7 242

ЗАРПЛАТАРАБОЧИХСТРОИТЕЛЕЙ РУБ 449 406 308 53 49 404 376

ЭКСПЛУАТАЦИЯМАШИН РУБ 447 483 496 487 481 548 533

ВТОМЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯПЛАТАМАШИНИСТОВ РУБ 134 145 149 146 144 164 16

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ РУБ 18.6 1798 1054 1959 1897 1798 16.12

ВСЕГО,ПРЯМЫЕЗАТРАТЫ РУБ 6797 6341 463 7746 72.78 63.86 59.05

ЛИСТ 18

ТАБЛИЦА 20-4 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗО ЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)
СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА ИЗ АДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЪЕМ БЛОКОВ В
ВРЕМЕННЯХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

! ! ! ! ТОЛЩИНОЙ !
! ! ! !
! ! ! ! 10,5 ММ 10,6 ММ 10,7 ММ !
! ! ! !
! ! ! ! ДИАМЕТРОМ! ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДИАМЕТРОМ,ММ,ДО !ДИАМЕТРОМ!
! ! ! ! ДО 200 ММ!
! ! ! ! ДО 600 1800,1000250 1355 1450 !ОТ500 ДО!
! ! ! ! ! ! ! ! 1560 ММ!
! ! ! !
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!20-41 !20-42 !204-3 !204-4 !204-5 !204-6 !204-7 !

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 154 154 141 154 141 122 122
 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАНИСТРОВ ЧЕЛ-Ч 241 241 194 241 194 167 167

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 73 73 587 73 587 508 508

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ П П П П П П П П
 КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П П
 СЕТКИ В РАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П П П
 ШИБЕРЫ (300-9520)ШТ П П П
 ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640)ШТ П П П П П П П
 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АПИЗ (300-9694)М2 100
 ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С
 НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ
 0,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ
 ДО 200 ММ
 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АПИЗ (300-9695)М2 100 100
 ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С
 НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ
 0,5 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ
 РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ
 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АПИЗ (300-9696)М2 100 100 100
 ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХЛИНИЙСТАЛИТОЛЩИНОЙ
0,6ММКРУГЛОГОСЕЧЕНИЯДИАМЕТРОМ
ОТ250ДО450ММ

ВОЗДУХОВОДЫКЛАССАПИЗ (300-9697)М2
ТОНКОЛИСТОВОЙОЦИНКОВАННОЙС

НЕПРЕРЫВНЫХЛИНИЙСТАЛИТОЛЩИНОЙ
0,7ММКРУГЛОГОСЕЧЕНИЯДИАМЕТРОМ
ОТ500ДО800ММ

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 279 29.02 279 26.04 26.04

ВТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕРАСХОДЫ РУБ 435 435 4.18 435 4.18 391 391

ЗАРПЛАТАРАБОЧИХСТРОИТЕЛЕЙ РУБ 110 110 101 110 101 875 875

ЭКСПЛУАТАЦИЯМАШИН РУБ 73 73 587 73 587 5.08 5.08

ВТОМЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯПЛАТАМАШИНИСТОВ РУБ 2.19 2.19 1.76 2.19 1.76 152 152

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 279 29.02 279 26.04 26.04

ВСЕГО,ПРЯМЫЕЗАТРАТЫ РУБ 14632 14632 134.77 14632 134.77 11862 11862

ЛИСТ 19
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.204

! ! ! !	ТОЛЩИНОЙ	!
! ! ! !	0,7ММ	!
! ! ! !	ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ	!
! ! ! !	ДО 800ММ!900ММ !ОТ1100 !ДО 2400 !ДО 3200 !ДО 3600 !4000ММ !	
! ! ! !	!ДО 1600 !ММ !ММ !ММ ! !	
! ! ! !	!ММ ! ! ! ! !	
! ! ! !		!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !204-48 !204-49 !204-10 !204-11 !204-12 !204-13 !204-14 !		
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 918 141 122 918 742 683 624		
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 154 194 167 154 161 159 147		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ	П	П П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ	П	П П П П П П
СЕКИВИ ВРАМКАХ (300-9430)М2	П	П П П П П П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛЛОЧКОВ (300-9640)ШГ	П	П П П П П П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9697)М2	100	
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С		
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		
0,7ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ		
ОТ 500 ДО 800ММ		
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9698)М2	100	100 100 100 100 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С		
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ		
0,7ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ		
РАЗМЕРОМ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО		
1000ММ		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2096 279 2604 2096 1959 1897 186
В ТОМ ЧИСЛЕ		
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3.14 4.18 3.91 3.14 2.94 2.85 2.79
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	65.7 101 87.5 65.7 53 49 44.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 14 1.76 152 14 146 1.44 134
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2096 279 2604 2096 1959 1897 186
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 9132 134.77 118.62 9132 77.46 72.78 67.97

ЛИСТ 20
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.204

! ! !	ТОЛЩИНОЙ	!		
! ! !	_____			
! ! !	0,9ММ	1,0ММ	1,2ММ	!
! ! !	_____			
! ! !	ПЕРИМЕТРОМ	ДИАМЕТРОМ	!	
! ! !	_____			
! ! !	13700ММ ! ДО 5200 ! ДО 7200 ! ОТ 900 ДО ДО 1250 ! 1400 ММ ! 1600 ММ !			
! ! !	! ОТ 4100 ! ММ ! ММ ! 1000 ММ ! ММ ! ! !			
! ! !	! ДО 4500 ! ! ! ! ! ! !			
! ! !	! ММ ! ! ! ! ! ! !			
! ! !	_____			
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20415 ! 20416 ! 20417 ! 20418 ! 20419 ! 20420 ! 20421 !				

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 624 565 43,6 742 683 568 528

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 147 159 164 1,61 159 181 1,76

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	447	483	496	487	481	548	533
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ	П	П	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П	П	П
СЕТКИ В РАМКАХ (300-9480)М2	П	П	П	П	П	П	П	П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛУЧОЧКОВ (300-9640)ШТ	П	П	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9699)М2	100	100	100					
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С								
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
0,9ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
РАЗМЕР ОМЕР ВОЛШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250								
ДО 2000 ММ								
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9700)М2			100	100				
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С								
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
1,0ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ								
ОТ 900 ДО 1250 ММ								
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9701)М2			100	100				
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С								
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
1,2ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ								

ОТ1400ДО1600ММ

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ

РУБ 18.6 1798 1054 1959 1897 1798 16.12

ВТОМЧИСЛЕ

TRANSPORTNIEPRESHOUDY РУБ 2.79 2.7 158 294 285 2.7 242

ЗАРПЛАТАРАБОЧИХСТРОИТЕЛЕЙ РУБ 449 406 308 53 49 404 376

ЭКСПЛУАТАЦИЯМАШИН РУБ 447 483 496 487 481 548 533

ВТОМЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯПЛАТАМАШИНИСТОВ РУБ 134 145 149 146 144 164 16

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ РУБ 18.6 1798 1054 1959 1897 1798 16.12

ВСЕГО,ПРЯМЫЕЗАТРАТЫ РУБ 6797 6341 463 7746 72.78 63.86 59.05

ЛИСТ 21

ТАБЛИЦА 20-5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССАН (НОРМАЛЬНЫЕ)

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВОЗДУХОВОДОВ БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА ИЗДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЕМ БЛОКОВ И
ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА ВОЛТАХ С
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

!	!	!	! ТОЛЩИНОЙ	!	
!	!	!	_____		
!	!	!	! 0,5 ММ	! 0,6 ММ	! 0,7 ММ !
!	!	!	_____		
!	!	!	! ДИАМЕТРОМ! ПЕРИМЕТРОМ, ММ	! ДИАМЕТРОМ, ММ	! ДИАМЕТРОМ!
!	!	!	! ДО 200 ММ!		
!	!	!	! ДО 600	! 800, 1000	! 250
!	!	!	! 355	! 450	! ОТ 500 ДО!
!	!	!	! 560 ММ!	_____	
!	!	!	_____		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-54 ! 20-52 ! 205-3 ! 205-4 ! 20-55 ! 20-56 ! 205-7 !

ЗАТРАТЫ ГРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	169	169	156	169	156	136	136
ЗАТРАТЫ ГРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	241	241	194	241	194	167	167

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	73	73	5.87	73	5.87	5.08	5.08
---------------	-----	----	----	------	----	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ	(300-910)ШТ	П	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ	(300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П	П
СЕКИВИ РАМКАХ	(300-9430)М2	П	П	П	П	П	П	П
ШИБЕРЫ	(300-9520)ШТ	П	П	П	П	П	П	П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	(300-9640)ШТ	П	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ	(300-9702)М2	100	100					
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ								
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО								
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ								
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ	(300-9703)М2	100	100					
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ								
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ								
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ								
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ								
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ	(300-9704)М2	100	100	100				
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ								
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО								

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-970Б) М2
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 279 29.14 279 26.04 26.04
В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 435 435 4.18 437 4.18 391 391

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 122 122 112 122 112 973 973
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 73 73 587 73 587 5.08 5.08
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 2.19 2.19 1.76 2.19 1.76 1.52 1.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 29.02 279 29.14 279 26.04 26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 15832 15832 145.77 158.44 145.77 12842 12842

ЛИСТ 22
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.205

! ! ! ТОЛЩИНОЙ	!
! ! ! 0,7ММ	!
! ! ! ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ	!
! ! ! ! ДО 800ММ!900ММ !ОТ1100 !ДО 2400 !ДО 3200 !ДО 3600 !4000ММ !	
! ! ! ! ! ДО 1600 !ММ !ММ !ММ ! !	
! ! ! ! !ММ ! ! ! ! !	
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-58 !20-59 !205-10 !205-11 !205-12 !205-13 !205-14 !	
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч	102 156 136 102 824 764 698
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч	154 194 167 154 161 159 147
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ	4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ П П П П П П П	
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П	
СЕКИВИ ВРАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П П	
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛОЧКОВ (300-9640)ШГ П П П П П П	
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9705)М2 100	
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ	
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ КРУГЛОГО	
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 500 ДО 800ММ	
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9706)М2 100 100 100 100 100 100 100	
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ	
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ	
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ	
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000ММ	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ	2096 279 26.04 2096 19.59 1897 18.6
В ТОМ ЧИСЛЕ	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ	3.14 4.18 3.91 3.14 2.94 2.85 2.79
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ	73.4 112 97.3 73.4 59.2 55.1 50.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ	4.66 5.87 5.08 4.66 4.87 4.81 4.47
В ТОМ ЧИСЛЕ	

ЗАРАБОТНАЯПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 14 1.76 152 14 146 1.44 134

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2096 279 26.04 2096 19.59 18.97 18.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 99.02 145.77 128.42 99.02 83.66 78.88 73.57

ЛИСТ 23
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.205

!	!	! ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	! 0,9 ММ	! 1,0 ММ
!	!	<hr/>	
!	!	! ПЕРИМЕТРОМ	! ДИАМЕТРОМ
!	!	<hr/>	
!	!	! 3700 ММ; ОТ ! ДО 5200 ММ ! ДО 7200 ММ ! ОТ 900 ДО ! ДО 1250 ММ !	
!	!	! 4100 ДО ! ! ! 1000 ММ ! !	
!	!	! 4500 ММ ! ! ! ! !	
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-5-15 ! 20-5-16 ! 20-5-17 ! 20-5-18 ! 20-5-19 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	698	633	48,1	824	764
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	147	159	1,64	1,61	1,59

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	447	483	496	487	481
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П
СЕКИВИ В РАМКАХ (300-9430)М2	П	П	П	П	П	П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛОЧКОВ (300-9640)ШТ	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9707)М2	100	100	100			

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА НИЗ (300-9708)М2

100 100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	18,6	1798	1054	1959	1897
------------------	-----	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2,79	2,7	158	294	285
----------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	505	45,7	343	592	55,1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	447	483	496	487	481

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	134	145	149	146	144
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	186	1798	1054	1959	1897
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	7357	6851	498	8366	7888

ЛИСТ 24

ТАБЛИЦА 20-6 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА АП (ПЛОТНЫЕ)

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВОЗДУХОВОДОВ БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА ИЗДЕЛЯ КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЕМ БЛОКОВ И
ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

! ! ! ! ТОЛЩИНОЙ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! 0,5 ММ 0,6 ММ !
! ! ! ! _____
! ! ! ! ДИАМЕТРОМ ПЕРИМЕТРОМ, ММ ! ДИАМЕТРОМ, ММ !
! ! ! ! ДО 200 ММ!
! ! ! ! ДО 600 ! 800, 1000 ! 250 ! 355 ! 450 !
! ! ! ! _____!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 206-1 ! 206-2 ! 206-3 ! 206-4 ! 206-5 ! 206-6 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 169 169 156 169 156 136
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 241 241 194 241 194 167

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 73 73 587 73 587 508

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ГЛАВЕ ТРУБКЕ (300-9110)ШГ П П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)УГ П П П П П П
СЕКИВИ РАМКАХ (300-9480)М2 П П П П П П
ШИБЕРЫ (300-9520)ШГ П П П
ЗАГЛУШКИ ПЛОСКОМЕТРАЖНЫХ ЛУЧОЧКОВ (300-9640)ШГ П П П П П П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АП из (300-9709)М2 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АП из (300-9710)М2 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ДО 250 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АП из (300-9711)М2 100 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 250 ДО 450 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	29.02	29.02	279	29.02	279	26.04
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	435	435	4.18	435	4.18	391
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	122	122	112	122	112	973
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	73	73	587	73	587	508
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2.19	2.19	1.76	2.19	1.76	152
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	29.02	29.02	279	29.02	279	26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	158.32	158.32	145.77	158.32	145.77	128.42

ЛИСТ 25
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 206

!	!	! ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	! 0,7 ММ	!
!	!	<hr/>	
!	!	! ДИАМЕТРОМ	! ПЕРИМЕТРОМ
!	!	<hr/>	
!	!	! ОТ 500 ДО ! ДО 800 ММ ! 900 ММ ! ОТ 1100 ДО ! ДО 2400 ММ ! ДО 3200 ММ !	
!	!	! 560 ММ !	! 1600 ММ !
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-6-7 ! 206-8 ! 206-9 ! 20-6-10 ! 206-11 ! 206-12 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	136	102	156	136	102	824
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	167	154	194	167	154	161

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	5.08	4.66	5.87	5.08	4.66	4.87
---------------	-----	------	------	------	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ	(300-9110)ШТ	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ	(300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П
СЕТИ В РАМКАХ	(300-9430)М2	П	П	П	П	П	П

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640)ШТ П П П П П П

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА ПИЗ (300-9712)М2 100 100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ КРУГЛОГО

СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 500 ДО 800 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА ПИЗ (300-9713)М2 100 100 100 100

ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ

БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 26.04 2096 279 26.04 2096 1959

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 391 3.14 4.18 391 3.14 294

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	973	734	112	973	734	592
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	5.08	4.66	5.87	5.08	4.66	4.87
--------------------	-----	------	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	152	14	1.76	152	14	146
-----------------------------	-----	-----	----	------	-----	----	-----

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 26.04 2096 279 26.04 2096 1959
РУБ 12842 99.02 14577 12842 99.02 83.66

ЛИСТ 26
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.206

! ! ! ТОЛЩИНОЙ !
 ! ! !
 ! ! ! 0,7 ММ 0,9 ММ 1,0 ММ !
 ! ! !
 ! ! ! ПЕРИМЕТРОМ ! ДИАМЕТРОМ !
 ! ! !
 ! ! ! ! ДО 3600 ММ ! 4000 ММ ! 3700 ММ ! ДО 5200 ММ ! ДО 7200 ММ ! ОТ 900 ДО !
 ! ! ! ! ! ОТ 4100 ДО ! ! ! 1000 ММ !
 ! ! ! ! ! 14500 ММ ! ! ! !
 ! ! ! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 206-13 ! 206-14 ! 206-15 ! 206-16 ! 206-17 ! 206-18 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬЯ ЧЕЛ-Ч 764 698 698 633 48,1 824
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 159 147 147 159 164 161

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	481	447	447	483	496	487
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ П П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П П
СЕКИВИ ВРАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П П
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛЛОЧКОВ (300-9640)ШГ П П П П П П
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА ПИЗ (300-9713)М2 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 300 ДО 1000 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА ПИЗ (300-9714)М2 100 100 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,9 ММ
ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РАЗМЕРОМ
БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ ОТ 1250 ДО 2000 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА ПИЗ (300-9715)М2 100
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1897 186 186 1798 1054 1959
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	285	279	279	2.7	158	294
<hr/>							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	55.1	505	505	45.7	343	592
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	481	447	447	483	496	487
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	144	134	134	145	149	146
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1897	186	186	1798	1054	1959
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	7888	7357	7357	6851	498	8366

ЛИСТ 27
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 206

!	!	!ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	<hr/>	
!	!	!1,0ММ	!1,2ММ
!	!	!1,4ММ	!
!	!	<hr/>	
!	!	!ДИАМЕТРОМ	
!	!	<hr/>	
!	!	!ДО 1250 ММ	!1400 ММ
!	!	!1600 ММ	!1800 ММ
!	!	!2000 ММ	!
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-6-19 ! 20-6-20 ! 20-6-21 ! 20-6-22 ! 20-6-23 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	764	632	588	666	513
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	159	181	176	191	183

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4.81	5.48	5.33	5.79	5.54
---------------	-----	------	------	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ	П					
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)УГ	П					
СЕКИВИ ВРАМКАХ (300-9430)М2	П					
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛУЧОЧКОВ (300-9640)ШТ	П					
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9715)М2	100					
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ						
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 900 ДО 1250 ММ						
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9716)М2	100					
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ						
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,2 ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1400						
ДО 1600 ММ						
ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА АИЗ (300-9717)М2	100					
ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ						
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4 ММ КРУГЛОГО						
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 1800						
ДО 2000 ММ						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	18.97	17.98	16.12	14.63	12.4
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.85	2.7	2.42	2.19	1.86

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 55.1 452 422 39.6 36.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 4.81 5.48 533 5.79 5.54
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 144 164 16 174 166
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1897 1798 16.12 14.63 12.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 7888 6866 6365 6002 54.64

ЛИСТ 28

ТАБЛИЦА 20-7 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЕМ БЛОКОВ И
ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 06. КОНТРОЛЬ ОПРЕССОВОЙ ВОЗДУХОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

!	!	!	ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	11 ММ	11,2 ММ
!	!	!	_____	
!	!	!	ДИАМЕТРОМ ДО	ПЕРИМЕТРОМ ДО
!	!	!	_____	
!	!	!	1250 ММ	1355 ММ
!	!	!	1450 ММ	1600 ММ
!	!	!	11000 ММ	11000 ММ
!	!	!	_____	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-7-1 ! 20-7-2 ! 20-7-3 ! 20-7-4 ! 20-7-5 !

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	199	188	171	205	193
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4.14	3.71	3.39	4.32	3.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1256	1125	1027	13.1	11.53
---------------	-----	------	------	------	------	-------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШТ П П П П П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П
СЕКИВИ РАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П
ШИБЕРЫ (300-9520)ШТ П П
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ (300-9627)М2 100 100 100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ
ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ,
ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ
ГРУППЫ ВСТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ
ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 1ММ КРУГЛОГО
СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 450 ММ
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ (300-9628)М2 100 100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ
ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ,

ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ ГРУППЫ

ВСТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "С"

ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО

СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640) ШТ П П П П П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 279 26.04 29.02 279

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 4.35 4.18 3.91 4.35 4.18

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 146 138 126 150 141

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 12.56 11.25 10.27 13.1 11.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 3.77 3.38 3.08 3.93 3.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 29.02 279 26.04 29.02 279

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 187.58 177.15 162.31 192.12 180.43

ЛИСТ 29
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.207

!	!	ИЗОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	!
!	!	!	
!	!	! ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	!	
!	!	! 1 ММ	! 1,2 ММ
!	!	!	
!	!	! ДИАМЕТРОМ ДО	! ПЕРИМЕТРОМ ДО
!	!	!	
!	!	! 250 ММ	! 355 ММ
!	!	! 450 ММ	! 600 ММ
!	!	! 1000 ММ	!
!	!	!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-7-6 ! 20-7-7 ! 20-7-8 ! 20-7-9 ! 20-7-10 !

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	199	188	171	205	193
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4.14	3.71	3.39	4.32	3.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1256	1125	1027	13.1	1153
---------------	-----	------	------	------	------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-9110)ШГ П П П П П

КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)КГ П П П П П

СЕТКИ В РАМКАХ (300-9430)М2 П П П П П

ШИБЕРЫ (300-9520)ШГ П П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭССИСТЕМ (300-9629)М2 100 100 100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 1 ММ

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ

ДО 450 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭССИСТЕМ (300-9634)М2

100 100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ

ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С

НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 12 ММ

ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ

ДО 1000 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640) ШТ П П П П П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2902 279 2604 2902 279
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 435 4.18 391 435 4.18

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 146 138 126 150 141
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1256 1125 1027 13.1 1153
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 3.77 3.38 3.08 3.93 3.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2902 279 2604 2902 279
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 18758 177.15 16231 192.12 18043

ЛИСТ 30

ТАБЛИЦА 20-8 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ В БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЕМ БЛОКОВ И
ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. СОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С
ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 06. КОНТРОЛЬ ОПРЕССОВОЙ ВОДОУХОДОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М² ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

!	!	!	ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! ДИАМЕТРОМ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! СВ. 450 ДО ДО 800 ММ ДО 1000 ММ ДО 1250 ММ ДО 1400 ММ ДО 1600 ММ!	
!	!	!	! 560 ММ ! ! ! ! !	
!	!	!	_____	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 208-1 ! 208-2 ! 208-3 ! 208-4 ! 208-5 ! 208-6 !

ЗАТРАТЫ ГРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	178	137	106	965	795	745
ЗАТРАТЫ ГРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3.74	334	287	283	2.74	2.64

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1133	10.14	8.72	859	832	8
---------------	-----	------	-------	------	-----	-----	---

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ (300-910) ШТ	П	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ (300-9240) КГ	П	П	П	П	П	П	
СЕКИВИ РАМКАХ (300-9430) М2	П	П	П	П	П	П	
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭС СИСТЕМ (300-9625) М2	100	100	100	100	100	100	100

ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ
ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕ КАТАНОЙ, ЛИСТОВОЙ,
ХОЛОДНО КАТАНОЙ УЛЛЕРОДИСТОЙ ГРУППЫ

ВСТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "С"
ТОЛЩИНОЙ 1,5 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ
ДИАМЕТРОМ СВ. 450 ДО 1600 ММ

ЗАГЛУШКИ ПИПОМЕТРАЖНЫХ ХЛЮЧКОВ (300-9640) ШТ	П	П	П	П	П	П	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	26.04	20.96	19.59	18.97	17.98	16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ							
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	391	3.14	294	285	2.7	242

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	132	101	77.9	71.1	58.4	54.7
-----------------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1133 10.14 8.72 859 832 8
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 34 3.04 262 258 25 24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 26.04 2096 1959 1897 1798 16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 16937 132.1 10621 98.66 84.7 78.82

ЛИСТ 31
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.208

!	!	ИЗОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	!
!	!	<hr/>	
!	!	! ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	!
!	!	<hr/>	
!	!	! ДИАМЕТРОМ	!
!	!	<hr/>	
!	!	! СВ. 450 ДО ДО 800 ММ ДО 1000 ММ ДО 1250 ММ ДО 1400 ММ ДО 1600 ММ!	
!	!	! 560 ММ !	! ! ! ! !
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-8-7 ! 208-8 ! 208-9 ! 20-8-10 ! 208-11 ! 208-12 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	178	137	106	965	795	745
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	374	334	287	283	274	264

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1133	10.14	8.72	859	832	8
---------------	-----	------	-------	------	-----	-----	---

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ	(300-910)ШТ	П	П	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ	(300-9240)КГ	П	П	П	П	П	П
СЕТКИ В РАМКАХ	(300-9480)М2	П	П	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭССИСТЕМ	(300-9626)М2	100	100	100	100	100	100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ							
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ							
ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ С							
НЕПРЕРЫВНЫХ ЛИНИЙ СТАЛИ И СОРТОВОЙ							
СТАЛИ ТИПА "С" ТОЛЩИНОЙ 15 ММ							
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВ.							
450 ДО 1600 ММ							
ЗАГЛУШКИ ПИПОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	(300-9640)ШТ	П	П	П	П	П	П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	26.04	20.96	19.59	18.97	17.98	16.12
В ТОМ ЧИСЛЕ							
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ	3.91	3.14	2.94	2.85	2.7	2.42

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	132	101	779	711	584	547
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1133	10.14	8.72	859	832	8
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	3.4	3.04	2.62	2.58	2.5	2.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	26.04	20.96	19.59	18.97	17.98	16.12

ВСЕГО,ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

РУБ 16937 132.1 10621 98.66 84.7 78.82

ЛИСТ 32

ТАБЛИЦА 20-9 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ ЭСИ З ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
 СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА ЗВЕНЬЕВ ВОЗДУХОВОДОВ БЛОКИ. 02. УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ. 03. ПОДЕМ БЛОКОВ И
 ВРЕМЕННАЯ ИХ ПОДВЕСКА. 04. УСТАНОВКА БЛОКОВ В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 05. ОБВАРКА ФЛАНЦЕВ ПО ГРЕБНЮ. 06.
 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ

!	!	!	! ТОЛЩИНОЙ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! 1,8 ММ ! 2 ММ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! ПЕРИМЕТРОМ ! ДИАМЕТРОМ ДО	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! 1000 ММ ! 250 ММ ! 355 ММ ! 560 ММ ! 800 ММ	!
!	!	!	_____	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-9-1 ! 20-9-2 ! 20-9-3 ! 20-9-4 ! 20-9-5 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	238	255	241	216	181
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11.7	13.04	12.44	11.31	9.93

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	355	3956	37.73	3432	30.13
---------------	-----	-----	------	-------	------	-------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ГЛАВЕ ТРУБКЕ (300-9110)ШГ П П П П П П

КРЕПЛЕНИЯ (300-9240)УГ П П П П П

СЕКИВИ РАМКАХ (300-9480)М2 П П П П П

ШИБЕРЫ (300-9520)ШГ П П

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭССИСТЕМ ВЕНТИ- (3009623)М2 100

ЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИ-

ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЛИСТОВОЙ ХО-

ЛОДНОКАТАНОЙ УЛЯРОДИСТОЙ ГРУППЫ В

СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "А" И "С"

ТОЛЩИНОЙ 1,8 ММ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ

ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭССИСТЕМ ВЕНТИ- (3009624)М2 100 100 100 100

ЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИ-

ЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ЛИСТОВОЙ ХО-

ЛОДНОКАТАНОЙ УЛЯРОДИСТОЙ ГРУППЫ В

СТАЛИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ТИПА "А" И "С"

ТОЛЩИНОЙ 2 ММ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ДИАМЕТРОМ ДО 1600 ММ

ЗАГЛУШКИ ПОТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ (300-9640) ШТ П П П П П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 41.66 93.62 93.37 76.14 52.95
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTNYE RASХОДЫ РУБ 6.25 14.04 14.01 11.42 7.94

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 190 203 191 173 146
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 35.5 39.56 37.73 34.32 30.13
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 10.65 11.87 11.32 10.3 9.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 41.66 93.62 93.37 76.14 52.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 267.16 336.18 322.1 283.46 229.08

ЛИСТ 33
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.209

!	!	!	ТОЛЩИНОЙ	!			
!	!	!	<hr/>				
!	!	!	2ММ	!			
!	!	!	<hr/>				
!	!	!	ДИАМЕТРОМ ДО	!			
!	!	!	<hr/>				
!	!	!	1000ММ	1250ММ	1400ММ	1600ММ	!
!	!	!	<hr/>				

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-9-6 ! 20-9-7 ! 20-9-8 ! 20-9-9 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	137	121	102	92.7
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	7.47	7.04	6.52	6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	22.66	2135	19.78	1821
---------------	-----	-------	------	-------	------

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ПАТРУБКЕ	(300-9110)ШТ	П	П	П	П
КРЕПЛЕНИЯ	(300-9240)КГ	П	П	П	П
СЕТИ В РАМКАХ	(300-9430)М2	П	П	П	П
ВОЗДУХОВОДЫ ДЛЯ АЭССИСТЕМ	(300-9624)М2	100	100	100	100
ВЕНТИЛЯЦИИ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ					
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ					
ЛИСТОВОЙ ХОЛОДНОКАТАНОЙ УГЛЕРОДИС-					
ТОЙ ГРУППЫ ВСТАЛИ И СОРТОВОЙ					
СТАЛИ ТИПА "А" И "С" ТОЛЩИНОЙ 2ММ					
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ					
ДО 1600ММ					
ЗАГЛУШКИ ПИЛОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ	(300-9640)ШТ	П	П	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4997	3931	3447	3026

В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	75	59	5.17	454

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	109	98.1	81.6	74
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	22.66	2135	19.78	1821
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	6.8	641	593	5.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4997	3931	3447	3026
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	181.63	158.76	135.85	122.47

ЛИСТ 34

02 ВОЗДУХОСПРЕДЕЛИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 20-10 УСТАНОВКА ВОЗДУХОСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ВОЗДУХОСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДАМ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

!	!	!	! В РАБОЧУЮ ЗОНУ !	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	! МАССОЙ, КГ, ДО !	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	! 20 !50 !70 !100 !125 !150 !250 !	!
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-10-1 !20-10-2 !20-10-3 !20-10-4 !20-10-5 !20-10-6 !20-10-7 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 122 15 2.12 2.67 3.36 4.13 5.26

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.05 0.07 0.11 0.15 0.19 0.21 0.25

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.16 0.22 0.34 0.47 0.58 0.64 0.76

ВОЗДУХОСПРЕДЕЛИТЕЛИ (300-9074)ШТ 1 1 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.58 0.82 2.01 2.43 2.86 2.94 3.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.09 0.12 0.03 0.36 0.43 0.44 0.53

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.94 1.14 1.55 1.95 2.41 2.99 3.82

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.16 0.22 0.34 0.47 0.58 0.64 0.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.05 0.07 0.1 0.14 0.17 0.19 0.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.58 0.82 2.01 2.43 2.86 2.94 3.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1.68 2.18 3.9 4.85 5.85 6.57 8.14

ЛИСТ 35
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-10

! ! ! В ВЕРХНЮЮ ЗОНУ !
! ! !
! ! ! МАССОЙ, КГ, ДО !
! ! !
! ! ! 110 130 150 1100 1150 1250 1415 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-10-8 !20-10-9 !20-10-10 !20-10-11 !20-10-12 !20-10-13 !20-10-14 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 133 164 197 28 4.08 651 9.74

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.61 0.72 0.84 1.26 1.87 3.06 4.54

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 186 2.17 254 383 5.67 929 13.76

ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ (300-9074) ШТ 1 1 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 3.04 3.77 4.09 4.96 7.69 851 9.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.46 0.57 0.61 0.74 1.15 1.28 1.37

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.97 1.19 1.43 2.04 2.94 4.7 6.99

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 186 2.17 254 383 5.67 929 13.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.56 0.65 0.76 1.15 1.7 2.79 4.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 3.04 3.77 4.09 4.96 7.69 851 9.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 5.87 7.13 8.06 10.83 16.3 22.5 29.88

ЛИСТ 36
 03 РЕШЕТКИ ЖАЛОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
 ТАБЛИЦА 20-11 УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЕРКОЙ ИЗАКРЕПЛЕНИЕМ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ 1 РЕШЕТКА

!	!	!	ПЛОЩАДЬ ОВСВЕТУ, М ² , ДО	!	
!	!	!	_____		
!	!	!	10,25 11 11,5 12,5 13,5 15 16,5 !		
!	!	!	_____		
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-11-1 ! 20-11-2 ! 20-11-3 ! 20-11-4 ! 20-11-5 ! 20-11-6 ! 20-11-7 !					
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 1,07 1,39 1,66 2,12 2,53 3,37 4,06					
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,03 0,05 0,07 0,08 0,1 0,15 0,16					
<hr/> ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0,09 0,16 0,2 0,25 0,3 0,45 0,5					
РЕШЕТКИ ЖАЛОВЫЕ (300-9390) ШТ 1 1 1 1 1 1 1					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0,3 0,67 1,07 1,61 1,76 2,81 2,81					
В ТОМ ЧИСЛЕ					
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0,05 0,1 0,16 0,24 0,26 0,42 0,42					
<hr/> ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0,79 1,02 1,22 1,55 1,85 2,45 2,96					
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0,09 0,16 0,2 0,25 0,3 0,45 0,5					
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0,03 0,05 0,06 0,08 0,09 0,14 0,15					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0,3 0,67 1,07 1,61 1,76 2,81 2,81					
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1,18 1,85 2,49 3,41 3,91 5,71 6,27					

ЛИСТ 37

ТАБЛИЦА 20-12 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ
СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 РЕШЕТКА

! ! ! ! НЕПОДВИЖНЫХ ОДНОСЕК-ШТАМПОВАННЫХ НЕРЕГУ-РЕГУЛИРУЮЩИХ(РР) !
! ! ! ! ЦИОННЫХ УЛИРУЕМЫХ(РШ) !
! ! ! ! НОМЕР !
! ! ! ! 150 1200 11 12 !
! ! ! ! РАЗМЕР,ММ !
! ! ! ! 150X490 150X580 1200X200 1252X252 100X200 100X400 !
! ! ! ! 1 !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-12-1 ! 20-12-2 ! 20-12-3 ! 20-12-4 ! 20-12-5 ! 20-12-6 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ 3000594 М2 1

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ: МАРКА СТД301,

РАЗМЕР 150X490ММ

РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ 3000595 М2 1

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ: МАРКА СТД302,

РАЗМЕР 150X580ММ

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ: МАРКА РР-1, 300-0596 М2 1

РАЗМЕР 100X200ММ

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ: МАРКА РР-2, 300-0597 М2 1

РАЗМЕР 100X400ММ

РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ МАРКА 300-0603 М2 1

РШ-150, РАЗМЕР 200X200ММ

РЕШЕТКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ МАРКА 300-0604 М2 1

РШ-200, РАЗМЕР 252X252ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	7.06	735	725	601	979	774		
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.31	0.3	0.11	0.11	1	0.93		

ЛИСТ 38
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-12

!	!	!	РЕГУЛИРУЮЩИХ(РР)	ЩЕЛЕВЫХРЕГУЛИРУЮЩИХ(Р)				
!	!	!	<hr/>					
!	!	!	!НОМЕР					
!	!	!	<hr/>					
!	!	!	!3	!4	!5	!150	!200	!
!	!	!	<hr/>					
!	!	!	!РАЗМЕР,ММ					
!	!	!	<hr/>					
!	!	!	!200X200	!200X400	!200X600	!150X150	!200X200	!
!	!	!	<hr/>					

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-12-7 ! 20-12-8 ! 20-12-9 ! 20-12-10 ! 20-12-11 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
---------------	-----	------	------	------	------	------

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКАРР-3, 300-0598 М2 1
РАЗМЕР 200 X 200 MM

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКАРР-4, 300-0599 М2 1
РАЗМЕР 200 X 400 MM

РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ МАРКАРР-5, 300-0600 М2 1
РАЗМЕР 200 X 600 MM

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 300-0601 М2 1
МАРКАР-150, РАЗМЕР 150 X 150 MM

РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 300-0602 М2 1
МАРКАР-200, РАЗМЕР 200 X 200 MM

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
-----------------------------	-----	------	------	------	------	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
-----------------------	-----	------	------	------	------	------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

РУБ 62 67 432 21.6 15.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ 08 0.72 0.7 03 028

ЛИСТ 39

04 КЛАПАНЫ

ТАБЛИЦА 20-13 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КЛАПАНОВ С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ. 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ КЛАПАНА С ПРОТАСКИВАНИЕМ ТРОСА ЧЕРЕЗ ТРУБУ В СТЕНЕ (ГР 14-ГР.17). 03.ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИЯ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КЛАПАН

!	!	!	!ОБРАТНЫХ	!
!	!	!	!	
!	!	!	!ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО	!ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО !
!	!	!	!	
!	!	!	!355 !560 !800 !1000 !1600 !	
!	!	!	!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-13-1 ! 20-13-2 ! 20-13-3 ! 20-13-4 ! 20-13-5 ! 20-13-6 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 1.03 1.28 1.91 3.03 1.03 1.28
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.01 0.02 0.04 0.08 0.01 0.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.03 0.05 0.13 0.25 0.03 0.05

КЛАПАНЫ (300-9170) ШГ 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.63 0.83 1.3 2.08 0.63 0.83

В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 0.09 0.12 0.2 0.31 0.09 0.12

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.75 0.93 1.38 2.17 0.75 0.93
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.03 0.05 0.13 0.25 0.03 0.05
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.01 0.02 0.04 0.08 0.01 0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.63 0.83 1.3 2.08 0.63 0.83
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1.41 1.81 2.81 4.5 1.41 1.81

ЛИСТ 40
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-13

! ! ! ! ОБРАТНЫХ ЛЕПЕСТКОВЫХ КОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТО!
! ! ! ! РАМНОМЕРОВ ДО !
! ! ! ! ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО !
! ! ! ! 4 15 18 !
! ! ! ! 12400 13200 14500 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-13-7 ! 20-13-8 ! 20-13-9 ! 20-13-10 ! 20-13-11 ! 20-13-12 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 191 303 343 283 355 448
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.04 0.08 0.09 0.02 0.02 0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.13 025 028 0.05 0.07 0.1

КЛАПАНЫ (300-9170) ШТ 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 13 2.08 44 0.91 123 1.8
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 0.2 0.31 0.66 0.14 0.18 0.27

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 138 2.17 2.44 2.1 2.64 3.32
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.13 025 028 0.05 0.07 0.1
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.04 0.08 0.08 0.02 0.02 0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 13 2.08 44 0.91 123 1.8
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 281 45 7.12 3.06 3.94 5.22

ЛИСТ41
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2043

! ! ! ! ЛЕПЕСТКО-ПРЕКИДНЫХ ОГНЕЗАДРЖИВАЮЩИХ ПРЕКИДНЫХ!
! ! ! ! ВЫХКОСЕ-УТЕПЛЕННЫХ!
! ! ! ! ВЫМ ВЕНТИ-ВШАХТЕ ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО ДИАМЕТРОМ!
! ! ! ! ЛЯПОРАМ ! ! ————— ММ, ДО !
! ! ! ! НОМЕРОВ ДО! !1600 !3200 !4500 !—
! ! ! ! ————— ! ! ! ! !1000 !
! ! ! ! !125 ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ————— !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!20-13-13!2043-14!20-13-15!2043-16!20-13-17!2043-18!

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 652 2.71 4.02 5.46 7.16 1.69
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.07 0.03 0.02 0.1 0.17 0.01

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.21 0.1 0.07 0.29 0.51 0.04

ТРОС (201-9070)М 12 93 93 93
КЛАПАНЫ (300-9170)ШГ 1 1 1 1 1 1
БЛОЧКИ (300-9622)ШГ 1 2 2 2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2.91 0.43 0.95 2.19 4.02 0.76
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTNYE RASХОДЫ РУБ 0.44 0.06 0.14 0.33 0.6 0.11

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 4.76 2.12 2.98 3.99 5.11 1.25
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.21 0.1 0.07 0.29 0.51 0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.06 0.03 0.02 0.09 0.15 0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2.91 0.43 0.95 2.19 4.02 0.76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 7.88 2.65 4 6.47 9.64 2.05

ЛИСТ 42
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 20-13

!	!	!	ПЕРЕКИДНЫХ	!
!	!	!	<hr/>	

!	!	!	ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	!1600 !2000 !3600 !4000	!
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-13-19 ! 20-13-20 ! 20-13-21 ! 20-13-22 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2.19	255	3.99	5.09
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.03	0.03	0.09	0.13

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.08	0.1	0.26	0.39
---------------	-----	------	-----	------	------

КЛАПАНЫ	(300-9170) ШТ	1	1	1	1
---------	---------------	---	---	---	---

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1.15	148	2.9	534
------------------	-----	------	-----	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.17	0.22	0.44	0.8
----------------------	-----	------	------	------	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	1.61	187	291	3.69
-----------------------------	-----	------	-----	-----	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.08	0.1	0.26	0.39
--------------------	-----	------	-----	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.02	0.03	0.08	0.12
-----------------------------	-----	------	------	------	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1.15	148	2.9	534
------------------	-----	------	-----	-----	-----

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	2.84	3.45	6.07	9.42
-----------------------	-----	------	------	------	------

ЛИСТ 43

05 ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ И КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ КВРИ КВУ

ТАБЛИЦА 20-14 УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ ССОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

02.ОПРОВОДАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ

!	!	!	!ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!250 !355 !560 !800 !1000 !	!
!	!	!	!	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-141 ! 20-142 ! 20-143 ! 20-144 ! 20-145 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 1.06 1.18 1.47 2.14 2.67

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.03 0.03 0.05 0.13 0.17

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ (300-9130)ШТ 1 1 1 1 1

КЛАПАНЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.51 0.69 1.39 1.69 2.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.08 0.1 0.21 0.25 0.32

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.78 0.88 1.07 1.56 1.92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.03 0.03 0.05 0.13 0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.01 0.01 0.02 0.04 0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.51 0.69 1.39 1.69 2.13

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 132 16 251 338 422

ЛИСТ 44
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-14

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО					
1000	1600	2400	4000		
1000	1600	2400	4000		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-14-6 ! 20-147 ! 20-148 ! 20-149 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.06	1.18	1.47	2.21
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.01	0.02	0.04

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.03	0.03	0.05	0.13
---------------	-----	------	------	------	------

ЗАСЛОНИКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ	(300-9130) ШТ	1	1	1	1
---------------------------------------	---------------	---	---	---	---

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.51	0.69	1.39	4.15
------------------	-----	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.08	0.1	0.21	0.62
----------------------------------	-----	------	-----	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.78	0.88	1.07	1.62
	РУБ	0.03	0.03	0.05	0.13

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.01	0.01	0.02	0.04
	РУБ	0.51	0.69	1.39	4.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	132	16	251	59
-----------------------	-----	-----	----	-----	----

ЛИСТ 45

ТАБЛИЦА 20-15 УСТАНОВКА ЗАСЛЮНОК ВОЗДУШНЫХ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПРИВОДОМ
СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЗАСЛЮНОК ИЛИ КЛАПАНОВ ССОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

02.ОПРОВОДАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛЮНОК ИЛИ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ

!	!	!	! ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО	!
!	!	!	_____	
!	!	!	! 250 ! 355 ! 560 ! 800 ! 1000 !	
!	!	!	_____	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-154 ! 20-152 ! 20-153 ! 20-154 ! 20-155 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.42	1.6	2	2.72	3.6
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.02	0.03	0.03	0.05	0.07

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.07	0.08	0.09	0.16	0.22
---------------	-----	------	------	------	------	------

ЗАСЛОНКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ (300-9130)ШТ	1	1	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---

КЛАПАНЫ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.47	0.67	1.33	1.69	2.13
------------------	-----	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.07	0.1	0.2	0.25	0.32
----------------------	-----	------	-----	-----	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	1.04	1.16	1.47	1.98	2.62
-----------------------------	-----	------	------	------	------	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.07	0.08	0.09	0.16	0.22
--------------------	-----	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.02	0.02	0.03	0.05	0.07
-----------------------------	-----	------	------	------	------	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.47	0.67	1.33	1.69	2.13
------------------	-----	------	------	------	------	------

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1.58	1.91	2.89	3.83	4.97
-----------------------	-----	------	------	------	------	------

ЛИСТ 46
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-15

ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО					
1000	1600	2400	4000		
!	!	!	!	!	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-15-6 ! 20-15-7 ! 20-15-8 ! 20-15-9 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.42	1.6	2	3.12
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.02	0.03	0.03	0.07

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.07	0.08	0.09	0.21
---------------	-----	------	------	------	------

ЗАСЛОНИКИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ИЛИ КЛАПАНЫ	(300-9130) ШТ	1	1	1	1
---------------------------------------	---------------	---	---	---	---

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.47	0.67	1.33	4.15
------------------	-----	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.07	0.1	0.2	0.62
----------------------------------	-----	------	-----	-----	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.04	1.16	1.47	2.26
	РУБ	0.07	0.08	0.09	0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.02	0.02	0.03	0.06
	РУБ	0.47	0.67	1.33	4.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	158	191	2.89	6.62
-----------------------	-----	-----	-----	------	------

ЛИСТ 47

ТАБЛИЦА 20-16 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ
 СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ СОЕДИНЕНИЕМ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ И ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДК
 02.ОГРНЮВАНИЕ РАБОТЫ ЗАСЛОНОК ИЛИ КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ

! ! ! ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО					
! ! ! !					
! ! ! !	!3200	!5600	!6800	!7600	!
! ! ! !					

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-16-1 ! 20-162 ! 20-163 ! 20-164 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	434	5.12	5.74
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.11	024	032	039

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	034	0.73	0.97	1.17
---------------	-----	-----	------	------	------

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ КВУ (300-9175) ШТ		1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	25	4.08	5.51	5.51

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	038	0.61	0.83	0.83
----------------------	-----	-----	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	23	3.06	3.58	4.01
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	034	0.73	0.97	1.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.1	0.22	0.29	0.35
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	25	4.08	5.51	5.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	5.14	7.87	10.06	10.69

ЛИСТ 48

06 ОТСОСЫ

ТАБЛИЦА 20-17 УСТАНОВКА ОТСОСОВ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ОТСОСОВ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОДОУХОВОДУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КГ ОТСОСОВ

! ! ! ОТОБОРУДОВАНИЯ		! БОРТОВЫХ		!
! ! ! !				!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !		20-17-1	!	20-17-2
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.97		3.41
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.1		0.14
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	031	041	
ОТСОСЫ (300-9280)КГ	РУБ	100	100	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.73	3.17	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.11	0.48	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	3.06	2.6	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	031	041	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.09	0.12	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.73	3.17	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	4.1	6.18	

ЛИСТ 49

07 ЗОНТЫ

ТАБЛИЦА 20-18 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НА ДШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВРАВОТ: 01. УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЛЮЧАЕМОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

!	!	!	ДИАМЕТРОМ, ММ	!
!	!	!	_____	
!	!	!	200 250 315 400 450 500	!
!	!	!	_____	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-18-1 ! 20482 ! 20483 ! 20-18-4 ! 20-18-5 ! 20486 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 036 036 049 057 077 077

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 001 001 001 002 002 002

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000296 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000297 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 250 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000298 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 315 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000299 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 400 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000300 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 450 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000301 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ,

ДИАМЕТРОМ 500 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.27 0.27 0.36 0.41 0.58 0.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 0.35 0.35 0.45 0.53 0.74 0.74

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) РУБ 447 481 526 652 699 7.78
В ТОМЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.08 0.12 0.16 0.29 0.35 0.43

ЛИСТ 50
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-18

! ! ! ДИАМЕТРОМ, ММ !						
! ! ! 630 !710 !800 !1000 !1250 !						
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-187 ! 20-188 ! 20-189 ! 20-1840 ! 20-1841 !						
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 0.92 135 135 1.73 2.48						
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.03 0.06 0.06 0.06 0.11						
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.09	0.17	0.17	0.17	0.34
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ 630 ММ						1
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ 710 ММ						1
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ 800 ММ						1
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ 1000 ММ						1
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ, ДИАМЕТРОМ 1250 ММ						1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.12	0.14	0.14	0.19	0.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.67	0.98	0.98	1.26	1.81
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.09	0.17	0.17	0.17	0.34
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.03	0.05	0.05	0.05	0.1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.12	0.14	0.14	0.19	0.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	0.88	1.29	1.29	1.62	2.37

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) РУБ 9.78 128 20.7 29.1 425
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTNYE RASCHODY РУБ 0.59 0.74 1.45 2.04 2.67

ЛИСТ 51

ТАБЛИЦА 20-19 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НА ДШАХТЫ МИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЛЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

ПЕРИМЕТРОМ, ММ						
1000	1300	1600	2000			
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-19-1 ! 20-192 ! 20-193 ! 20-194 !						

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.49	0.77	0.77	0.92
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.02	0.02	0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.04	0.07	0.07	0.09
---------------	-----	------	------	------	------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000307 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ
1000ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000308 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ
1300ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000309 КГ 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ
1600ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000310 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ
2000ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.05 0.09 0.09 0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.01 0.01 0.01 0.02

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.36 0.58 0.58 0.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.04 0.07 0.07 0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.01 0.02 0.02 0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.05	0.09	0.09	0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	0.45	0.74	0.74	0.88

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	5.59	7.27	1.11	9.35
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.18	0.43	0.17	0.47

ЛИСТ 52
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-19

!	!	!	ПЕРИМЕТРОМ, ММ	!
!	!	!		
!	!	!	2600 3200 3600 4000	!
!	!	!		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-19-5 ! 20-196 ! 20-197 ! 20-198 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.73	1.73	2.48	3.04
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.06	0.06	0.11	0.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.17	0.17	034	031
---------------	-----	------	------	-----	-----

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ из 3000311 ШТ. 1

листовой и сортовой стали,
прямоугольные, периметром шахты

2600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ из 3000312 ШТ. 1

листовой и сортовой стали,
прямоугольные, периметром шахты
3200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ из 3000313 ШТ. 1

листовой и сортовой стали,
прямоугольные, периметром шахты

3600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ из 3000314 ШТ. 1

листовой и сортовой стали,
прямоугольные, периметром шахты

4000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.19 0.19 022 025

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.03 0.03 0.03 0.04

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	126	126	181	224
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.17	0.17	034	031
--------------------	-----	------	------	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.05	0.05	0.1	0.09
-----------------------------	-----	------	------	-----	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.19	0.19	022	025
------------------	-----	------	------	-----	-----

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1.62	1.62	237	28
-----------------------	-----	------	------	-----	----

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) РУБ 15 227 295 355
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 1.1 129 239 235

ЛИСТ 53

ТАБЛИЦА 20-20 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НА ДШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЛЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

!	!	!	ДИАМЕТРОМ, ММ	!
---	---	---	---------------	---

!	!	!	_____	
!	!	!	1200 1250 1315 1400 1450 1500	!

!	!	!	_____	!
---	---	---	-------	---

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-20-1 ! 20202 ! 20203 ! 20-20-4 ! 20-20-5 ! 20206 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 036 036 049 057 077 077

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 001 001 001 002 002 002

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07
---------------	-----	------	------	------	------	------	------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000277 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000278 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 250 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000279 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 315 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000280 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000281 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 450 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000282 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 500 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.27 0.27 0.36 0.41 0.58 0.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07 0.07

В ТОМЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯПЛАТАМАШИНИСТОВ РУБ 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02

ПРОЧИЕМАТЕРИАЛЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09

ВСЕГО,ПРЯМЫЕЗАТРАТЫ РУБ 0.35 0.35 0.45 0.53 0.74 0.74

МАТЕРИАЛЬНЫЕРЕСУРСЫ(КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХПОПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХСКОБКАМИ,ИПРОЧИЕ) РУБ 426 481 536 632 699 789

В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕРАСХОДЫ РУБ 0.08 0.12 0.16 0.29 0.35 0.43

ЛИСТ 54
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2020

! ! ! ДИАМЕТРОМ, ММ !						
! ! ! 630 !710 !800 !1000 !1250 !						
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-207 ! 20-208 ! 20-209 ! 20-2040 ! 20-2041 !						
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.92	135	135	1.73	248
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.03	0.06	0.06	0.11	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.09	0.17	0.17	0.17	0.34
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 630 ММ	3000283	ШТ.	1			
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 710 ММ	3000284	ШТ.	1			
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 800 ММ	3000285	ШТ.	1			
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ	3000286	ШТ.	1			
ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ 1250 ММ	3000287	ШТ.	1			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.12	0.14	0.14	0.19	0.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.67	0.98	0.98	1.26	1.81
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.09	0.17	0.17	0.17	0.34
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.03	0.05	0.05	0.05	0.1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.12	0.14	0.14	0.19	0.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	0.88	1.29	1.29	1.62	2.37

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) РУБ 988 13 209 306 443
В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 059 0.74 145 204 247

ЛИСТ 55

ТАБЛИЦА 20-21 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НА ДШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВРАВОТ: 01. УСТАНОВКА ЗОНТОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ВЛЯЖНОЙ ШАХТЕ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЗОНТ

ПЕРИМЕТРОМ, ММ					
1000	1300	1600	2000		
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ! 20-21-1 ! 20-212 ! 20-213 ! 20-214 !					

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.49	0.77	0.77	0.92
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.02	0.02	0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.04	0.07	0.07	0.09
---------------	-----	------	------	------	------

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000288 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1000ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000289 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1300ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000290 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

1600ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000291 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ

2000ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.05 0.09 0.09 0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.01 0.01 0.01 0.02

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.36 0.58 0.58 0.67

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.04 0.07 0.07 0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.01 0.02 0.02 0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.05	0.09	0.09	0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	0.45	0.74	0.74	0.88

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	5.79	738	801	9.86
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.18	0.43	0.35	0.47

ЛИСТ 56
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2021

!	!	!	ПЕРИМЕТРОМ,ММ	!
!	!	!		
!	!	!	2600 3200 3600 4000	!
!	!	!		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-21-5 ! 20-216 ! 20-217 ! 20-218 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.73	1.73	2.48	3.04
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.06	0.06	0.11	0.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.17	0.17	034	031
---------------	-----	------	------	-----	-----

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000292 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХЫ

2600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000293 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХЫ
3200 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000294 ШТ. 1

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХЫ

3600 ММ

ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ 3000295 ШТ.

ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ШАХЫ

4000 ММ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.19 0.19 022 025

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.03 0.03 0.03 0.04

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	126	126	181	224
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.17	0.17	034	031
--------------------	-----	------	------	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.05	0.05	0.1	0.09
-----------------------------	-----	------	------	-----	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.19	0.19	022	025
------------------	-----	------	------	-----	-----

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1.62	1.62	237	28
-----------------------	-----	------	------	-----	----

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ	РУБ	155	238	315	366
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.1	129	239	235

ЛИСТ 57

ТАБЛИЦА 20-22 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НА ДОГОРУДОВАНИЕМ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЗОНТОВ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 02.СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ
ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 ПОВЕРХНОСТИ ЗОНТА

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!		20-224	!
--	--	--------	---

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.83
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.06

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.18
---------------	-----	------

ЗОНТЫ ВЪПЛЯЖНЫЕ НА ДОГОРУДОВАНИЕМ 630-0076 М2	1
---	---

ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕЙ КАТАННОЙ И

СОРТОВОЙ СТАЛИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.31
------------------	-----	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.35
----------------------	-----	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.64
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.05
-----------------------------	-----	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.31
------------------	-----	------

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	3.13
-----------------------	-----	------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	11.99
--	-----	-------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.8
----------------------	-----	-----

ЛИСТ 58

08 ДЕФЛЕКТОРЫ

ТАБЛИЦА 20-23 УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01 СБОРКА ДЕФЛЕКТОРОВ (ГРАФЫ 1-8) 02 УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ С ПОСТАНОВКОЙ РАСТЯЖЕК И ТАЛРЕПОВ
(ГРАФЫ 1-8).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕФЛЕКТОР

!	!	!	!ДИАМЕТР ПАТРУБКА, ММ	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!280 !400 !500 !630 !	!
!	!	!	!	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-23-1 ! 20-23-2 ! 20-23-3 ! 20-23-4 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2.65	3.14	4.45	6.8
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.02	0.04	0.07

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.04	0.07	0.12	0.2
---------------	-----	------	------	------	-----

РАСТЯЖКИ СТАЛЯ РЕПАМИ (201-9150) ШТ	П	П	П	П	П
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 3000262	ШТ.	1			

ТИП А ЦА ГИ: N3, ДИАМЕТР
ПАТРУБКА 280 ММ

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 3000263 ШТ. 1

ТИП А ЦА ГИ: N4, ДИАМЕТР
ПАТРУБКА 400 ММ

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 3000264 ШТ. 1

ТИП А ЦА ИЗ ЛИСТОВОЙ
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В

РАЗОБРАННОМ ВИДЕ ДИАМЕТР ПАТРУБКА

ВММ-Д1, Н ДЕФД1-630, НД6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.25	0.3	0.36	0.51
------------------	-----	------	-----	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.04	0.05	0.05	0.08
----------------------	-----	------	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	19	226	322	4.77
-----------------------------	-----	----	-----	-----	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.04	0.07	0.12	0.2
--------------------	-----	------	------	------	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.01	0.02	0.04	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.25	0.3	0.36	0.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	2.19	2.63	3.7	5.48

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	9.62	15	243	3339
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.24	0.28	0.84	5.01

ЛИСТ 59
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2023

! ! ! ДИАМЕТР ПАТРУБКА, ММ					
! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !	! ! !
! ! ! 710	! 800	! 900	! 1000	! ! !	! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-23-5 ! 20-23-6 ! 20-23-7 ! 20-23-8 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10.1	10.1	142	142
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0.15	0.15	0.26	0.26

ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	045	045	0.79	0.79
---------------	--	-----	-----	-----	------	------

РАССЯЖКИ СТАЛЯ РЕПАМИ (201-9150) ШТ	П	П	П	П	П
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 600055 ШТ					1
типа цали из листовой					
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В					
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА					
ВММ-Д1, Н ДЕФД1-710, НД7					
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 600056 ШТ					1
типа цали из листовой					
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В					
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА					
ВММ-Д1, Н ДЕФД1-800, НД8					
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 600057 ШТ					1
типа цали из листовой					
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В					
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА					
ВММ-Д1, Н ДЕФД1-900, НД9					
ДЕФЛЕКТОРЫ ВЪЛНЯЩИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 600058 ШТ					1
типа цали из листовой					
ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ В					
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ, ДИАМЕТР ПАТРУБКА					
ВММ-Д1, Н ДЕФД1-1000, НД10					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.66	0.66	0.86	0.86
В ТОМ ЧИСЛЕ					
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.1	0.1	0.13	0.13
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	7.1	7.1	9.97	9.97

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.45	0.45	0.79	0.79
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.14	0.14	0.24	0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.66	0.66	0.86	0.86
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	821	821	11.62	11.62

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	5259	6453	82	10536
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	7.89	9.68	123	15.8

ЛИСТ 60

09 УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫПЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

ТАБЛИЦА 20-24 УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫПЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА УЗЛОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ СТАКАНУ И ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ.

02.СОЕДИНЕНИЕ УЗЛОВ С КОНДЕНСАТООТВОДОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 УЗЕЛ

!	!	!	!ДИАМЕТР ОТ ТРУБКА, ММ, ДО	!
!	!	!	_____	
!	!	!	!250 !355 !560 !800 !1000 !1250 !	
!	!	!	_____!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-24-1 !20242 !20243 !20-24-4 !20-24-5 !20246 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 2.58 2.82 3.34 4.24 5.32 6.13

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.04 0.05 0.1 0.15 0.27 0.27

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.13 0.14 0.29 0.47 0.83 0.81

УЗЛЫ ПРОХОДА (300-9620) ШТ 1 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.42 0.48 0.62 0.94 1.48 2.17

В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.06 0.07 0.09 0.14 0.22 0.33

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 1.78 1.95 2.31 2.89 3.62 4.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.13 0.14 0.29 0.47 0.83 0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.04 0.04 0.09 0.14 0.25 0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.42 0.48 0.62 0.94 1.48 2.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2.33 2.57 3.22 4.3 5.93 7.18

ЛИСТ 61

10 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 20-25 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ЧАСТЬХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 02. УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

!	!	!	! ТИП А ГК	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!!-1 !!-2 !!-3 !!-4 !!-5 !!-6 !	
!	!	!	!	!
!	!	!	! ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ, ММ	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!!125 !!200 !!250 !!315 !!400 !!500 !	
!	!	!	!	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-25-1 ! 20252 ! 20253 ! 20-25-4 ! 20-25-5 ! 20256 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 1.09 1.09 1.09 1.54 1.82 1.82

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.05 0.05 0.05 0.08 0.1 0.1

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-022 ШТ. 1

УСТАНОВКА ТРУБ ЧАСТЬЕ ИЗ СТАЛИ
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК-1-1,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 125 ММ, МАССА
НАПОЛНИТЕЛЯ 16 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-023 ШТ. 1

УСТАНОВКА ТРУБ ЧАСТЬЕ ИЗ СТАЛИ
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК-1-2,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА
НАПОЛНИТЕЛЯ 64 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-024 ШТ. 1

УСТАНОВКА ТРУБ ЧАСТЬЕ ИЗ СТАЛИ
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК-1-3,

ДИАМЕТРОБЕЧАЙКИ 250 ММ, МАССА
НАПОЛНИТЕЛЯ 92 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0235 ШТ.
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК 1-4,
ДИАМЕТРОБЕЧАЙКИ 315 ММ, МАССА
НАПОЛНИТЕЛЯ 294 КГ

1

ЛИСТ 62
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2025

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-25-1 ! 20252 ! 20253 ! 20-25-4 ! 20-25-5 ! 20256 !

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	300-0236	ШТ.	1				
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ И ВСТАЛИ							
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ							
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И А							
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК1-5,							
ДИАМЕТРО БЕЧАЙКИ 400 ММ, МАССА							
НАПОЛНИТЕЛЯ 4.76 КГ							
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ	300-0237	ШТ.	1				
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ И ВСТАЛИ							
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ							
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И А							
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК1-6,							
ДИАМЕТРО БЕЧАЙКИ 500 ММ, МАССА							
НАПОЛНИТЕЛЯ 5.38 КГ							
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	0.16	0.16	0.22	0.4	0.4
В ТОМ ЧИСЛЕ							
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.79	0.79	0.79	1.11	133	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.05	0.05	0.05	0.08	0.1	0.1
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	0.16	0.16	0.22	0.4	0.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1	1	1	1.41	183	183

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,	
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ
	18.7
	21.4
	22.6
	28.4
	36.4
	42.3
В ТОМ ЧИСЛЕ	
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ
	0.38
	0.51
	0.63
	0.87
	1.23
	1.46

ЛИСТ 63
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2025

!	!	!ТИПА ГРК	!
!	!	<hr/>	
!	!	12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 12-6	!
!	!	<hr/>	
!	!	!ДИАМЕТРОБЕЧАЙКИ,ММ	
!	!	<hr/>	
!	!	!125 1200 1250 1315 1400 1500	!
!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-25-7 ! 20258 ! 20259 ! 20-25-10 ! 20254 ! 20-25-12 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.09	1.09	1.09	1.54	1.82	1.82
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.05	0.05	0.05	0.08	0.1	0.1
---------------	-----	------	------	------	------	-----	-----

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0238 ШТ. 1
 УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
 ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
 МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
 БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК2-1,
 ДИАМЕТРОБЕЧАЙКИ 125 ММ, МАССА
 НАПОЛНИТЕЛЯ 0.5 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0239 ШТ. 1
 УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
 ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
 МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
 БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК2-2,
 ДИАМЕТРОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА
 НАПОЛНИТЕЛЯ 0.72 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0240 ШТ. 1
 УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
 ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ

МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
 БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК2-3,
 ДИАМЕТРОБЕЧАЙКИ 250 ММ, МАССА
 НАПОЛНИТЕЛЯ 0.84 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0241 ШТ. 1

УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК24,
ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315 ММ, МАССА
НАПОЛНИТЕЛЯ 128 КГ

ЛИСТ 64
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2025

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-25-7 ! 20258 ! 20259 ! 20-25-10 ! 2025-11 ! 20-25-12 !

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ И ВСТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК2-5, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2.05 КГ	300-0242	ШТ.	1				
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ И ВСТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГПК2-6, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 500 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2.32 КГ	300-0243	ШТ.	1				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	0.16	0.16	0.22	0.4	0.4
В ТОМ ЧИСЛЕ							
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.02	0.02	0.02	0.03	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА АРБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.79	0.79	0.79	1.11	133	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.05	0.05	0.05	0.08	0.1	0.1
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	0.16	0.16	0.22	0.4	0.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1	1	1	1.41	183	183
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	144	159	16.1	20.1	25.8	30
В ТОМ ЧИСЛЕ							
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.22	0.3	0.38	0.52	0.76	0.9

ЛИСТ 65

ТАБЛИЦА 20-26 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ
 СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К ВОЗДУХОВОДУ. 02.УСТАНОВКА И ЗАДЕЛКА КРЕПЛЕНИЙ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШУМОГЛУШИТЕЛЬ

!	!	!	! ТИП А ГП !	
!	!	!	! !-1 !-2 !-3 !-4 !-5 !	
!	!	!	! СЕЧЕНИЕ, ММ !	
!	!	!	! 200X100 ! 300X200 ! 400X200 ! 400X300 ! 400X400 !	
!	!	!	!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-261 ! 20-262 ! 20-263 ! 20-264 ! 20-265 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.09	1.54	1.82	1.82
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.02	0.03	0.03	0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.05	0.08	0.1	0.1	0.1
---------------	-----	------	------	-----	-----	-----

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0244 ШТ. 1
 УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
 ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
 МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
 БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГП1-1,
 СЕЧЕНИЕ ОБЕ ЧАЙКИ 200Х100 ММ, МАССА
 НАПОЛНИТЕЛЯ 1.96 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0245 ШТ. 1
 УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
 ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
 МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
 БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГП1-2,
 СЕЧЕНИЕ ОБЕ ЧАЙКИ 300Х200 ММ, МАССА
 НАПОЛНИТЕЛЯ 2.74 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0246 ШТ. 1
 УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
 ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ
 МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
 БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГП1-3,
 СЕЧЕНИЕ ОБЕ ЧАЙКИ 400Х200 ММ, МАССА

НАПОЛНИТЕЛЬ З КГ
ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 300-0247 ШТ.
УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ИЗ СТАЛИ
ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОГЛОЩАЮЩЕМ
МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА
БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГП1-4,
СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х300 ММ, МАССА
НАПОЛНИТЕЛЯ 53 КГ

1

ЛИСТ 66
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2026

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-261 ! 20-262 ! 20-263 ! 20-264 ! 20-265 !

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ И ВСТАЛИ ОДИНКОВАННОЙ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАРКА ГП1-5, СЕЧЕНИЕ ОВЕЧАЙКИ 400Х400 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 92 КГ	300-0248	ШТ.	1			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ						
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.16	0.22	0.4	0.4	0.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.05	0.08	0.1	0.1	0.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	0.22	0.4	0.4	0.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1	1.41	1.83	1.83	1.83
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)						
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.74	1.03	1.16	1.32	1.46

ЛИСТ 67
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2026

!	!	!	!ТИПА ГП	!
!	!	!	!	!
!	!	!	12-1 12-2 12-3 12-4 12-5 !	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!СЕЧЕНИЕМ,ММ	!
!	!	!	!	!
!	!	!	!200Х100 !300Х200 !400Х200 !400Х300 !400Х400 !	!
!	!	!	!	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-266 ! 20-267 ! 20-268 ! 20-269 ! 20-2610 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1.09	1.54	1.82	1.82	1.82
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.05	0.08	0.1	0.1	0.1
---------------	-----	------	------	-----	-----	-----

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА-300-0249 ШТ. 1

НОВОКРУБАТЬЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
ПРИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕММАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-
ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-
КА ГП12-1, СЕЧЕНИЕ ОБЕ ЧАЙКИ 200Х100 ММ,
МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 096 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА-300-0250 ШТ. 1

НОВОКРУБАТЬЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
ПРИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕММАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-
ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-
КА ГП12-2, СЕЧЕНИЕ ОБЕ ЧАЙКИ 300Х200 ММ,
МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 134 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА-300-0251 ШТ. 1

НОВОКРУБАТЬЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
ПРИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕММАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-
ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-
КА ГП12-3, СЕЧЕНИЕ ОБЕ ЧАЙКИ 400Х200 ММ,
МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 154 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТА-300-0252 ШТ. 1

НОВОКРУБАТЬЕ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ
ПРИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕММАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-
ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-

КА ГП12-4, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х300 ММ,
МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 173 КГ

ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ХУСТА-300-0253 ШТ.
НОВОКРУГЛАЯ ЧАСТЬ ИЗ СТАЛИ ОДНОВАННОЙ
ПРИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ, КРУГЛО-
ГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ МАР-
КА ГП12-5, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 400Х400 ММ,
МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 192 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.16 0.22 0.4 0.4 0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.02 0.03 0.06 0.06 0.06

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.79 1.11 1.33 1.33 1.33

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.05 0.08 0.1 0.1 0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.16 0.22 0.4 0.4 0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1 141 1.83 1.83 1.83

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) РУБ 285 312 33.9 35 37.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.44 0.61 0.71 0.8 0.87

ЛИСТ 68

ТАБЛИЦА 20-27 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЛАСТИНЧАТЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ПЛАСТИН ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОЖУХ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ.

02.УСТАНОВКА ОБТЕКАТЕЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПЛАСТИНА

!	!	!	! ТИПА 2	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	! 1-1 ! 1-2 ! 1-3 ! 2-1 ! 2-2 !	<hr/>
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	! РАЗМЕР ОМ ПЛАСТИН, ММ	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	! 100X500X750 ! 100X500X1000 ! 100X1000X1000 ! 200X500X750 ! 200X500X1000 !	
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-271 ! 20-272 ! 20-273 ! 20-274 ! 20-275 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 0.77 0.77 0.77 0.85 0.85

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.1 0.1 0.1 0.12 0.12

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0519 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИЩ МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП-1,

ВП1-1, СЕЧЕНИЕ 100X500 ММ ДЛИНОЙ

0,75 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0,7 КГ

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0520 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИЩ МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП-2,

ВП1-2, СЕЧЕНИЕ 100X500 ММ ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0,94 КГ

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0521 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИЩ МАРКА ПЛАСТИНЫ ПП-3,

ВП1-3, СЕЧЕНИЕ 100Х1000 ММ ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,88 КГ

ПЛАСТИНЫ ИЗ ВУКОПОГЛОЩАЮЩЕГО ДЛЯ 300-022 ШТ.

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИШ МАРКА ПЛАСТИНЫ ВП2-1,

ВП2-1, СЕЧЕНИЕ 100Х500 ММ ДЛИНОЙ

0,75 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 0,75 КГ

1

ЛИСТ 69
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 2027

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-271 ! 20-272 ! 20-273 ! 20-274 ! 20-275 !

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ МАРКИ Ц МАРКА ПЛАСТИНЫ ПГ2-2, ВГ2-2, СЕЧЕНИЕ 100Х500 ММ ДЛИНОЙ 1М, МАССА НА ПОЛНІТЕЛЯ 1,94 КГ	300-063 ШТ.	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1 1 126 126
В ТОМ ЧИСЛЕ		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.15 0.15 0.15 0.19 0.19
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	0.56 0.56 0.56 0.61 0.61
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.1 0.1 0.1 0.12 0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.03 0.03 0.03 0.04 0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1 1 126 126
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1.66 1.66 1.66 1.99 1.99
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	95 11 18.7 11.6 13.6
В ТОМ ЧИСЛЕ		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.32 0.41 0.75 0.44 0.55

ЛИСТ 70
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2027

!	!	!	!ТИПА 2	!			
!	!	!	<hr/>				
!	!	!	12-3	13-1	13-2	13-3	!
!	!	!	<hr/>				
!	!	!	РАЗМЕРЫ ОГЛАСТИН,ММ				
!	!	!	<hr/>				
!	!	!	1200Х1000Х1000 1400Х500Х750 1400Х500Х1000 1400Х1000Х1000				
!	!	!	<hr/>				

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-27-6 ! 20-27-7 ! 20-27-8 ! 20-27-9 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0.85	0.97	0.97	0.97
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.06	0.06	0.06
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.12	0.17	0.17	0.17

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0524 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИЩ МАРКА ГЛАСТИНЫ ПГ-3,

ВП2-3, СЕЧЕНИЕ 100Х1000 ММ, ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3,88 КГ

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0525 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИЩ МАРКА ГЛАСТИНЫ ПГ-1,

ВП3-1, СЕЧЕНИЕ 400Х500 ММ, ДЛИНОЙ

0,75 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2,96 КГ

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0526 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ

МАРКИЩ МАРКА ГЛАСТИНЫ ПГ-2,

ВП3-2, СЕЧЕНИЕ 400Х500 ММ, ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 3,94 КГ

ПЛАСТИНЫ ИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ДЛЯ 300-0527 ШТ. 1

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

ПРИЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ВСТ
МАРКИЩ МАРКА ПЛАСТИНЫ ПВ-3,
ВП3-3, СЕЧЕНИЕ 400Х1500 ММ ДЛИНОЙ

1 М, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 7,88 КГ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 126 1.76 1.76 1.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTNYE RASХODY RUB 0.19 0.26 0.26 0.26

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 0.61 0.68 0.68 0.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.12 0.17 0.17 0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.04 0.05 0.05 0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 126 1.76 1.76 1.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 199 2.61 2.61 2.61

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) РУБ 24 169 202 373

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTNYE RASХODY RUB 1.02 0.67 0.84 1.54

ЛИСТ 71

11 ДВЕРИ И ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 20-28

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ИЛИ ЛЮКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ К ЗАКЛАДНОЙ РАМЕ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ

! ! ! ! УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ	!УСТАНОВКА!
! ! ! ! <u>ЛЮКОВЫЕ!</u>	
! ! ! ! ШТАМПОВАННЫХ !НЕУТЕПЛЕННЫХ !УТЕПЛЕННЫХ !ГЕРМЕТИЧЕСКИХ !	
! ! ! ! <u>ИХ !</u>	
! ! ! ! РАЗМЕРОМ, ММ	! !
! ! ! ! <u>!</u>	
! ! ! ! 1250X500 !900X400 !1250X500 900X400 !1250X500 !900X400 ! !	
! ! ! ! <u>!</u>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-28-1 !20-28-2 !20-28-3 !20-28-4 !20-28-5 !20-28-6 !20-28-7 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	2	2	2	2	2	126
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	022	022	022	022	022	022	0.15

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.45
---------------	-----	------	------	------	------	------	------	------

ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ (110-9120)ШТ	1
---------------------------------	---

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3000270 ШТ.	1
---	---

КАМЕР РАЗМЕРОМ 500X1250 MM	
----------------------------	--

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 3000271 ШТ.	1
---	---

КАМЕР РАЗМЕРОМ 400X900 MM	
---------------------------	--

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 6300069 ШТ	1
--	---

КАМЕР НЕУТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕРОМ ВММ:	
----------------------------------	--

1250X500	
----------	--

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 6300060 ШТ	1
--	---

КАМЕР НЕУТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕРОМ ВММ:	
----------------------------------	--

900X400	
---------	--

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 6300061 ШТ	1
--	---

КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕРОМ ВММ:	
--------------------------------	--

1250X500	
----------	--

ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 6300062 ШТ	1
--	---

КАМЕР УТЕПЛЕННЫЕ РАЗМЕРОМ ВММ:	
--------------------------------	--

900X400	
---------	--

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	2.78	0.88
----------------------	------	------	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ	
-------------	--

TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 042 042 042 042 042 042 0.13

ZARPLATA RABOCHIX-STRONELEJ РУБ 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.05
EKSPLOATACIJA MASHIN РУБ 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.45
V TOM CHISLE
ZARABOTNAJA PLATA MASHINISTOV РУБ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.14
PROCHIE MATERIAILY РУБ 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 0.88
VSEGO, PRIMYE ZATRATY РУБ 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 2.38

MATERIALNYYE REСURSY (KROME
PRINIMAEMYX PO PROEKTU,
OTMЕЧENNYX SKOBAMI, I PROCHIH) РУБ 906 7.15 17.82 14.51 22.84 16.02
V TOM CHISLE
TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 0.18 0.11 2.67 2.18 3.43 2.4

ЛИСТ 72

12 ВСТАВКИ ГИБКИЕ КРАДИАЛНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

ТАБЛИЦА 20-29 УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ КРАДИАЛНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ С ЗАЯЖКОЙ БОЛГОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!		20-294	!
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч	5.75	
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч	0.01	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.04	
ВСТАВКИ ГИБКИЕ (300-9092) М2	РУБ	1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.58	
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.39	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	4.11	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.04	
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.01	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.58	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	6.73	

ЛИСТ 73

13 КРОНШТЕЙНЫ ПОДВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 ТАБЛИЦА 20-30 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОДВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ИЗДЕЛКА КРОНШТЕЙНОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КГ ИЗДЕЛИЯ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !		КОД ! ЕДИЗМ!	20-304	!
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.Ч		5.02	
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.Ч		022	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0.67	
КРОНШТЕЙНЫ ПОДСТАВКИ ПОД	630-0083 КГ		100	
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		3.7	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		0.56	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ		3.79	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ		0.67	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ		0.2	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		3.7	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ		8.16	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ				
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,				
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ		50	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		75	

ЛИСТ 74

14 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-31 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01 СБОРКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ПР 810). 02 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ НА ОДНОЙ ОСИ ИЛИ НА КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 03 ВЫВЕРКА ВЕНТИЛЯТОРОВ. 04 ОПРОБОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВЕНТИЛЯТОР

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	!
!	!	!	<u> </u>	
!	!	!	!0,05 !0,12 !0,2 !0,4 !0,6 !	
!	!	!	<u> </u>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-314 ! 20-312 ! 20-313 ! 20-314 ! 20-315 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 6 826 936 10.7 13.1
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.07 0.17 0.34 0.55 0.93

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.21 0.51 1.02 1.66 2.83

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ (300-9011) ШТ 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1.09 2.18 2.73 1.09 2.18

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.16 0.33 0.41 0.16 0.33

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 457 6.02 6.77 7.65 92

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.21 0.51 1.02 1.66 2.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.06 0.15 0.31 0.05 0.085

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 1.09 2.18 2.73 1.09 2.18

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 5.87 8.71 10.52 10.4 14.21

ЛИСТ 75
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2031

!	!	!	МАССОЙ, Т.ДО	!				
!	!	!						
!	!	!	10,9	11,1	12	12,5	13,5	!
!	!	!						

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-316 ! 20-317 ! 20-318 ! 20-319 ! 20-3140 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	158	189	25	338	412
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	135	182	2,19	406	4,62

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4.1	553	663	1231	14.02
---------------	-----	-----	-----	-----	------	-------

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	(300-9011) ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,09	5,16	5,16	2083	2083
В ТОМ ЧИСЛЕ						

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0,16	0,77	0,77	3,12	3,12
----------------------	-----	------	------	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	109	13	173	226	278
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	4.1	553	663	1231	14.02
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	123	1,66	1,99	3,69	4,21
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,09	5,16	5,16	2083	2083
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	16,09	23,69	29,09	55,74	62,65

ЛИСТ 76

15 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ

ТАБЛИЦА 20-32 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИНА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 02. ПРОВОДАНИЕ
ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВЕНТИЛЯТОР

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	!
!	!	!		
!	!	!	!0,025 !0,05 !0,1 !0,2 !0,3 !0,6 !	
!	!	!		!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-32-1 !20322 !20323 !20-32-4 !20-32-5 !20326 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 3.65 496 951 132 195 305

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.05 0.1 0.18 0.38 0.6 1.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.16 0.29 0.56 1.14 1.82 3.1

ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ (300-9005) 1 КОМПЛ 1 1 1 1 1 1

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 734 734 734 734

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 1.1 1.1 1.1 1.1

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 2.89 3.92 7.17 9.94 14.9 23.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.16 0.29 0.56 1.14 1.82 3.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.05 0.09 0.17 0.34 0.55 0.93

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 734 734 734 734

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 3.05 4.21 15.07 18.42 24.06 33.84

ЛИСТ 77

16 ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-33 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ
 СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ И ПОДРНОВ. 02.ОПРОВОНАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВЕНТИЛЯТОР

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	!
!	!	!		
!	!	!	0,1 0,2 0,4 0,7 !	
!	!	!		_____!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-33-1 ! 20-33-2 ! 20-33-3 ! 20-33-4 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5.03	7.71	10.8	16
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.47	0.82	1.5	2.53

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	143	249	455	7.66
---------------	-----	-----	-----	-----	------

ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ С (300-9004) 1 КОМПЛ	1	1	1	1	1
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, ПОДДОНАМИ И					
КЛАПАНАМИ САМООТКРЫВАЮЩИМИСЯ					

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	281	293	533	627
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.42	0.44	0.8	0.94

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	3.96	6.02	8.2	11.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.43	2.49	4.55	7.66
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.43	0.75	1.37	2.3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	281	293	533	627
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	82	11.44	18.08	25.83

ЛИСТ 78

17 АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНООТОПИТЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-34 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНООТОПИТЕЛЬНЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01 НАСАДКА И ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ НА КОНЦЫ ТРУБОПРОВОДА. 02 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ. 03 СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ
НА БОЛТАХ ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 АГРЕГАТ

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	!
!	!	!	_____	
!	!	!	!0,25 !0,4 !0,8 !	
!	!	!	_____!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-341 ! 20-342 ! 20-343 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75	949	18.7
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	042	058	142

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	128	1.76	43
---------------	-----	-----	------	----

АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНООТОПИТЕЛЬНЫЕ (3009003) ШТ		1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.69	0.69	1637
В ТОМ ЧИСЛЕ				
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.1	0.1	2.46

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	5.41	6.89	13.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	128	1.76	43
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.38	0.53	12.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.69	0.69	1637
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	738	934	34.17

ЛИСТ 79

18 КАЛОРИФЕРЫ

ТАБЛИЦА 20-35 УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ

СОСТАВРАВОТ: 01 СВАРКА СТЫКОВ ТРУБОПРОВОДОВ. 02 УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ НА ГОТОВОЕ ОСНОВАНИЕ. 03 СОЕДИНЕНИЕ
ФЛАНЦЕВНА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАЛОРИФЕР

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	!
!	!	!		
!	!	!	!0,1 !0,2 !0,3 !0,4 !0,5 !0,6 !	
!	!	!		!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-35-1 !20352 !20353 !20-35-4 !20-35-5 !20356 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 4.87 5.74 6.82 7.81 8.16 9.34

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 021 031 05 0.69 0.71 0.92

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.63 0.93 1.53 2.1 2.14 2.78

КАЛОРИФЕРЫ (300-9150) ШТ 1 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.55 0.55 0.57 0.57 0.57 0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 3.47 4.09 4.78 5.45 5.7 6.48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.63 0.93 1.53 2.1 2.14 2.78

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.19 0.28 0.46 0.63 0.64 0.83
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0.55 0.55 0.57 0.57 0.57 0.6
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 4.65 5.57 6.88 8.12 8.41 9.86

ЛИСТ 80

19 АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ

ТАБЛИЦА 20-36 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ. 02.ОПРОБОВАНИЕ АГРЕГАТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 АГРЕГАТ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!		20-364	!
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	482	
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	028	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.85	
АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ (300-902) ШТ		1	
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	
В ТОМ ЧИСЛЕ			
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.02	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	325	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.85	
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.26	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.16	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	426	

ЛИСТ 81

20ФИЛЬТРЫ

ТАБЛИЦА 20-37 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ЯЧЕЕКВКАРКАСФИЛЬТРОВ(ГРАФА 1).02.СМАЧИВАНИЕ ЯЧЕЕКМАСЛОМ(ГРАФА 1)03.УСТАНОВКА
КАССЕТФИЛЬТРОВВРАМЫСПРИСОЕДИНЕНИЕМКВОЗДУХОВОДАМ(ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1М2 ПОВЕРХНОСТИ ВСВЕТУ

!	!	! ЯЧЕЙКОВЫХ	! АЭРОЗОЛЬНЫХ	!
!	!	!	_____	!
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !	20-37-1	!	20-37-2
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4.14	3.19	
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.08	0.25	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	024	0.77	
ФИЛЬТРЫ (300-9501)М2 ПОВВ		1	1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.79	19.72	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.12	2.96	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	3.21	238	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	024	0.77	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.07	023	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.79	19.72	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	424	2287	

ЛИСТ 82

21 СКРУББЕРЫ

ТАБЛИЦА 20-38 УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01. УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ НА ПОСТАМЕНТС ПРИВАРКОЙ ОПОР. 02. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВОЗДУХОВОДАМИ
ТРУБОПРОВОДАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 СКРУББЕР

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	!
!	!	!	_____	
!	!	!	!0,15 !0,3 !0,45 !	
!	!	!	_____!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-38-1 ! 20-38-2 ! 20-38-3 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	843	8.98	922
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	082	097	1.04

КРАНЫ И АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ	021140	М-ЧАС	0.7	0.8	0.87
--------------------------------	--------	-------	-----	-----	------

РАБОТЫ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	035	052	052
---------------	-----	-----	-----	-----

СКРУББЕРЫ (300-9440)	ШТ	1	1	1
----------------------	----	---	---	---

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.1	531	554
------------------	-----	-----	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	032	0.8	0.83
----------------------	-----	-----	-----	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	698	745	7.63
-----------------------------	-----	-----	-----	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	4.73	552	596
--------------------	-----	------	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	088	1.04	1.12
-----------------------------	-----	-----	------	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.1	531	554
------------------	-----	-----	-----	-----

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1381	1828	19.13
-----------------------	-----	------	------	-------

ЛИСТ 83

22 ЦИКЛОНЫ

ТАБЛИЦА 20-39 УСТАНОВКА ЦИКЛОНов

СОСТАВРАВОТ: 01 СБОРКА ЦИКЛОНов (ГРАФЫ 3-7). 02 УСТАНОВКА НА ПОСТАМЕНТИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВОЗДУХОВОДАМИ ТРУБОПРОВОДАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ЦИКЛОН

!	!	!	МАССОЙ, Т,ДО	МАССОЙ, Т!
!	!	!	_____БОЛЕЕ 6!	
!	!	!	0,3 10,5 11 12 13 16 !	!
!	!	!	_____!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-39-1 ! 20-39-2 ! 20-39-3 ! 20-39-4 ! 20-39-5 ! 20-39-6 ! 20-39-7 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 352 5.14 22.6 31.2 58.9 97.9 152

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 1.04 124 432 6.12 11.13 18.67 2901

КРАНЫ И АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ 021140 М-ЧАС 1 1.14 391 5.67 105 178 278

РАБОТЫ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.13 029 124 138 191 2.65 3.67

ЦИКЛОНЫ (300-9510)ШГ 1 1 1 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 037 1.05 846 942 1488 222 315

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.06 0.16 127 141 223 333 4.72

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 2.89 422 175 23.9 454 753 116

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 638 741 2568 3682 6754 1139 17742

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1.14 134 4.67 665 12.12 2038 31.68

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 037 1.05 846 942 1488 222 315

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 9.64 1268 51.64 70.14 12782 211.4 32492

ЛИСТ 84

23 КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 20-40 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА ПОДСТАВОК 02.УСТАНОВКА ДОВОДЧИКОВ НА ПОДСТАВКИ.03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТРУБОПРОВОДАМИ
ВОЗДУХОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДОВОДЧИК

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ!

20-404

!

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 19
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0,03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0,1

КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ (300-9561) ШТ 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0,01

В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 1,54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0,1

В ТОМЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0,03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 0,01

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 1,65

ЛИСТ 85
 24 ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ
 ТАБЛИЦА 20-41 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
 СОСТАВ РАБОТ: 01 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ИХ ЗАКРЕПЛЕНИЕ С ЗАТЯЖКОЙ БОЛТОВ ВРУЧНУЮ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ

!	!	!	! НОМЕР	!
!	!	!	_____	
!	!	!	!38 !39 !40 !41 !	
!	!	!	_____!	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-41-1 ! 20-412 ! 20-413 ! 20-414 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.7	44	4.8	5.4
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.01	0.01	0.01	0.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.03	0.03	0.03	0.07
---------------	-----	------	------	------	------

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО38	3000144 ШТ.	1
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО39	3000145 ШТ.	1
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО40	3000146 ШТ.	1
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО41	3000147 ШТ.	1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.78	339	422	5.69
В ТОМ ЧИСЛЕ					
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ	0.42	0.51	0.63	0.85

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	3	3.6	3.9	4.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.03	0.03	0.03	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.01	0.01	0.01	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.78	339	422	5.69
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	5.81	7.02	8.15	10.16

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	0.5	0.66	0.95	1.28
В ТОМ ЧИСЛЕ					
TRANSPORTNYE RASХODY	РУБ	0.04	0.04	0.08	0.11

ЛИСТ 86
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2041

!	!	!	НОМЕР	!
!	!	!		
!	!	!	42 43 44 45 !	
!	!	!		_____!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 2041-5 ! 20416 ! 20417 ! 20418 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62	68	8.6	9.8
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.04	0.04	0.09	0.09

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.13	0.13	026	026
---------------	-----	------	------	-----	-----

ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО42	3000148	ШТ.	1
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО43	3000149	ШТ.	1
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО44	3000150	ШТ.	1
ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ: ДО45	3000151	ШТ.	1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	785	908	11.98	16.99
------------------	-----	-----	-----	-------	-------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.18	136	18	255
----------------------	-----	------	-----	----	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	5	54	69	7.7
-----------------------------	-----	---	----	----	-----

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.13	0.13	026	026
--------------------	-----	------	------	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.04	0.04	0.08	0.08
-----------------------------	-----	------	------	------	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	785	908	11.98	16.99
------------------	-----	-----	-----	-------	-------

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	12.98	14.61	19.14	24.95
-----------------------	-----	-------	-------	-------	-------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	1.79	257	32	433
--------------------------------	-----	------	-----	----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.15	022	029	044
----------------------	-----	------	-----	-----	-----

ЛИСТ 87

25 КАМЕРЫ ПРИОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ

ТАБЛИЦА 20-42 УСТАНОВКА КАМЕР ПРИОЧНЫХ ТИПОВЫХ
СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА СЕКЦИЙ КАМЕРЫ, ЗАСЛОНОКИ И КЛАПАНОВ. 02.СОЕДИНЕНИЕ СЕКЦИЙ НА ФЛАНЦАХ С УСТАНОВКОЙ
ПРОКЛАДОК ИЗ АЛЛЮКСОВЫХ БОЛТОВ. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР К ТРУБОПРОВОДАМ. 04.ОПРОВОДАНИЕ КАМЕРЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

!	!	!	!БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС, ДО	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	10 120 1315 140 163 180	!
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-42-1 ! 20422 ! 20423 ! 20-42-4 ! 20-42-5 ! 20426 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40.1	55.8	62.1	109	177	191
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	184	333	3.78	6.13	946	1192

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	559	10.1	11.48	18.6	28.69	36.16
---------------	-----	-----	------	-------	------	-------	-------

КАМЕРЫ ПРИОЧНЫЕ	(300-9165) 1 КОМПЛ	1	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	937	16	16.12	23.06	29.76	38.81

В ТОМ ЧИСЛЕ							
TRANSPORTNYE RASХОДЫ	РУБ	141	2.4	2.42	3.46	4.46	5.82

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	30	41.4	46.1	81.3	127	136
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	559	10.1	11.48	18.6	28.69	36.16
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.68	3.03	3.44	5.58	8.61	10.85
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	937	16	16.12	23.06	29.76	38.81
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	4496	675	73.7	122.96	18545	21097

ЛИСТ 88
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2042

! ! ! БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ! СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ !
! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТО ІСМЗ-ЧАС, ДО !
! ! ! ! 125 ! 150 ! 10 ! 20 ! 315 ! 40 !
! ! ! ! ! ! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-42-7 ! 20428 ! 20429 ! 20-42-10 ! 20424 ! 20-42-12 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 282 289 53.1 722 101 155
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 15.16 168 255 458 535 859

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 45.98 5096 7.73 1389 1624 26.07

КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ (300-9165) 1 КОМПЛ 1 1 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 46.62 48.86 16.62 24.06 27.03 31.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 699 733 249 361 405 48

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 203 207 402 53.9 772 117

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 45.98 5096 7.73 1389 1624 26.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 13.79 1529 232 4.17 4.87 7.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 46.62 48.86 16.62 24.06 27.03 31.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 295.6 306.82 64.55 91.85 120.47 175.06

ЛИСТ 89
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2042

! ! ! С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ	!
! ! !	_____
! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТО ІСМЪ ЧАС, ДО	!
! ! !	_____
! ! ! 63 80 125 150 !	!
! ! ! ! ! ! !	!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-42-13 ! 20-42-14 ! 20-42-15 ! 20-42-16 !	
ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 239 264 393 431	
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 1196 15.85 18.96 20.6	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 3629 48.08 57.51 62.49	
КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ (300-9165) 1 КОМПЛ 1 1 1 1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 40.67 47.12 68.08 69.56	
В ТОМ ЧИСЛЕ	
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 6.1 7.07 10.21 10.43	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 176 193 284 322	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 3629 48.08 57.51 62.49	
В ТОМ ЧИСЛЕ	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 10.89 14.42 17.25 18.75	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 40.67 47.12 68.08 69.56	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 252.96 288.2 409.59 454.05	

ЛИСТ 90

26 КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-43 УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01 СБОРКА КАМЕР (ГР 3-10), 02 УСТАНОВКА КАМЕР, 03 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ
ПРОКЛАДОК, 04 ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СМ ³ /ЧАС, ДО	!
!	!	!		
!	!	!	!10	!20
!	!	!	!315	!40
!	!	!	!63	!
!	!	!		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20431 ! 20432 ! 20433 ! 20434 ! 20435 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14.7	18	42.5	46.9	68
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1.12	1.68	2.8	2.8	4.84

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	339	5.1	8.5	8.5	14.67
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

КАМЕРЫ ОРОШЕНИЯ	(300-9166) ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1736	1835	22.07	22.07	32.98

В ТОМ ЧИСЛЕ						
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.6	2.75	3.31	3.31	4.95

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	112	13.6	33	36.5	52.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	339	5.1	8.5	8.5	14.67
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.02	15.3	25.5	25.5	4.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1736	1835	22.07	22.07	32.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	3195	3705	63.57	67.07	10045

ЛИСТ91
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2043

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 80 !125 !160 !200 !250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20436 ! 20437 ! 20438 ! 20439 ! 204340 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 763 128 154 184 216
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 484 734 8.72 10.88 12.52

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 14.67 2227 2646 33.01 37.99

КАМЕРЫ ОРОЩЕНИЯ (300-9166) ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 32.98 45.01 45.01 48.61 48.61
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 4.95 6.75 6.75 7.29 7.29

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 59.1 101 121 144 169
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 14.67 2227 2646 33.01 37.99
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 4.4 6.68 7.94 9.9 11.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 32.98 45.01 45.01 48.61 48.61
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 106.75 168.28 192.47 225.62 255.6

ЛИСТ 92

ТАБЛИЦА 20-44 УСТАНОВКА ФИЛЬРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕЧАТЬХ(МАСЛЯНЫХ)
 СОСТАВРАВОТ: 01.СБОРКА ФИЛЬРОВ И ОДДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ПР 3-10).02.УСТАНОВКА ФИЛЬРОВ.03.УСТАНОВКА ОПОР.
 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬРОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.05.ЗАЛИВКА БАКА ФИЛЬТРА МАСЛОМ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ФИЛЬР

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО	!
!	!	!		
!	!	!	!10 !20 !315 !40 !63 !	
!	!	!		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-441 ! 20-442 ! 20-443 ! 20-444 ! 20-445 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	106	112	29.6	348	47.7
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.6	0.6	152	152	255

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1.83	1.83	4.61	4.61	7.73
---------------	-----	------	------	------	------	------

МАСЛО (101-9251)Л	73	134	290	290	585	
ФИЛЬРЫ ВОЗДУШНЫЕ (300-9614)ШТ	1	1	1	1	1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	131	131	5.43	5.43	8.16

В ТОМ ЧИСЛЕ						
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	02	02	0.81	0.81	1.22

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	783	8.67	24.1	27.6	374
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.83	1.83	4.61	4.61	7.73
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	055	055	138	138	232
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	131	131	5.43	5.43	8.16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1097	1181	34.14	37.64	53.29

ЛИСТ93
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2044

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 180 1125 1160 1200 1250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20446 ! 20447 ! 20448 ! 20449 ! 204410 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 543 69.1 83.6 104 125
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 255 3.05 3.16 5.01 5.27

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 7.73 926 958 152 15.98

МАСЛО (101-9251)Л 585 585 585 850 850
ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ (300-9614)ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 8.16 8.16 8.16 10.85 10.85

В ТОМ ЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 122 122 122 1.63 1.63

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 42.8 54.5 66.2 82 96.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 7.73 926 958 152 15.98

В ТОМ ЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 232 2.78 287 456 4.79
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 8.16 8.16 8.16 10.85 10.85
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 58.69 7192 8394 108.05 123.43

ЛИСТ 94

ТАБЛИЦА 20-45 УСТАНОВКА ФИЛЬРОВ ВОЗДУШНЫХ(СУХИХ)

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА ФИЛЬРОВ И ОДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ. 02. УСТАНОВКА ФИЛЬРОВ. 03. УСТАНОВКА ОПОР.

04. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬРОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ФИЛЬР

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС,ДО	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	!10 !20 !315 !40 !63	!
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20451 ! 20452 ! 20453 ! 20454 ! 20455 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	932	11.7	14.8	16.8	26.6
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.16	0.27	0.45	0.54	0.85

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	05	0.81	136	1.65	2.57
---------------	-----	----	------	-----	------	------

ФИЛЬРЫ ВОЗДУШНЫЕ	(300-9614) ШТГ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.73	2.73	2.69	2.65	537

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	041	0.41	04	04	0.81
----------------------	-----	-----	------	----	----	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	748	937	11.9	13.5	21.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	05	0.81	136	1.65	2.57
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.15	024	041	049	0.77
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.73	2.73	2.69	2.65	537
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	10.71	12.91	15.95	17.8	29.34

ЛИСТ95
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2045

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО				!	
!	!	!						
!	!	!	!80	!125	!160	!200	!250	!
!	!	!						

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20456 ! 20457 ! 20458 ! 20459 ! 204510 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	284	665	75.7	120	128
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	098	18	2.19	2.72	3.25

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2.96	545	6.64	824	986
---------------	-----	------	-----	------	-----	-----

ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ	(300-9614) ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	548	538	538	808	817

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.82	0.81	0.81	121	123
----------------------	-----	------	------	------	-----	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	22.8	53.9	61	97.2	103
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	2.96	545	6.64	824	986

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.89	1.64	1.99	2.47	2.96
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	548	538	538	808	817

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 3124 64.73 73.02 113.52 121.03

ЛИСТ 96

ТАБЛИЦА 20-46 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ
 СОСТАВ РАБОТ: 01. СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (Р3-10). 02. УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03. УСТАНОВКА ОПОР.
 04. ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05. ПРИСОЕДИНЕНИЕ
 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ЧСМ3-ЧАС,ДО	!
!	!	!			
!	!	!	!10	!20	!315
!	!	!	!40	!63	!
!	!	!			

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ! 20461 ! 20462 ! 20463 ! 20464 ! 20465 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6.67	7.96	11	14.5	199
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	024	032	042	056	0.81

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.73	0.98	1.28	1.7	2.45
---------------	-----	------	------	------	-----	------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ	(300-9070)ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3.16	3.55	6.08	8.89	10.54

В ТОМ ЧИСЛЕ
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.47 0.53 0.91 1.33 1.58

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	5.24	6.27	8.76	11.4	15.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.73	0.98	1.28	1.7	2.45

В ТОМ ЧИСЛЕ
 ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.22 0.29 0.38 0.51 0.74
 ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 3.16 3.55 6.08 8.89 10.54
 ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 9.13 10.8 16.12 21.99 28.69

ЛИСТ97
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2046

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 80 !125 !160 !200 !250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20466 ! 20467 ! 20468 ! 20469 ! 204610 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 254 303 402 495 64
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 1.11 1.61 2.04 2.84 3.4

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 337 487 6.18 8.62 1032

ВОЗДУХОНАПРЕВАТЕЛИ (300-9070)ШГ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.12 11.21 16.74 16.74 25.17
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2.42 1.68 2.51 2.51 3.78

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 20.1 24 32.1 392 504
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 337 487 6.18 8.62 1032
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 1.01 1.46 1.85 2.59 3.1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.12 11.21 16.74 16.74 25.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 3959 4008 55.02 64.56 85.89

ЛИСТ 98

ТАБЛИЦА 20-47 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ
 СОСТАВРАВОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ (Р3-10) 02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 03.УСТАНОВКА ОПОР.
 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК 05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ
 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	0,3М3/ЧАС,ДО	!
!	!	!			
!	!	!	!10	!20	!315
!	!	!	!40	!63	!
!	!	!			

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20471 ! 20472 ! 20473 ! 20474 ! 20475 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7.68	935	13	17.1	23.7
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	03	0.44	0.6	0.81	1.16

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.9	132	1.81	2.45	3.52
---------------	-----	-----	-----	------	------	------

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ	(300-9070)ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3.16	355	608	889	1054
В ТОМ ЧИСЛЕ						

TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.47	0.53	0.91	1.33	1.58
----------------------	-----	------	------	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	6.04	733	10.6	13.5	18.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.9	132	1.81	2.45	3.52
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.27	0.4	0.54	0.74	1.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3.16	355	608	889	1054
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	10.1	122	1849	2484	32.76

ЛИСТ99
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2047

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 80 125 160 200 250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20476 ! 20477 ! 20478 ! 20479 ! 204740 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 315 373 49.7 614 77
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 159 225 3.01 422 488

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 483 683 9.13 12.81 14.8

ВОЗДУХОНАПРЕВАТЕЛИ (300-9070)ШГ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.12 11.21 16.74 16.74 25.17
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2.42 1.68 2.51 2.51 3.78

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 248 296 395 48.4 60
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 4.83 683 9.13 12.81 14.8
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 145 205 2.74 3.84 4.44
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.12 11.21 16.74 16.74 25.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 45.75 47.64 65.37 77.95 99.97

ЛИСТ 100

ТАБЛИЦА 20-48 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ
СОСТАВРАВОТ: 01.СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.02.УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ.03.УСТАНОВКА ОПОР.
04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.05.ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	0,7	М3/Ч	С,ДО	!
!	!	!					
!	!	!	315	140	163	180	!
!	!	!					!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 2048-1 ! 20482 ! 20483 ! 20484 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 13.6 165 243 29
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 059 0.7 1.16 137

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1.78 2.11 3.52 4.15

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ (300-9070)ШП 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 889 889 16.12 16.12
В ТОМЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 133 133 2.42 2.42

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 10.7 13 19.1 22.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1.78 2.11 3.52 4.15
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.53 0.63 1.06 1.25
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 889 889 16.12 16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2137 24 38.74 43.17

ЛИСТ 101
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2048

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОУСМ-ЧАС,ДО
! ! !
! ! ! 1125 1160 1200 1250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 2048-5 ! 20486 ! 20487 ! 20488 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 374 492 612 759
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 223 259 3.71 4.21

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 6.75 785 1125 12.77

ВОЗДУХОНАПРЕВАТЕЛИ (300-9070)ШГ 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.74 22.57 25.17 33.48
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2.51 3.39 3.78 5.02

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 295 39 49.8 59.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 6.75 785 1125 12.77
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 2.03 236 338 3.83
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.74 22.57 25.17 33.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 52.99 69.42 86.22 105.75

ЛИСТ 102

ТАБЛИЦА 20-49 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ
 СОСТАВРАВОТ: 01 СБОРКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 02 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ. 03 УСТАНОВКА ОПОР.
 04 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК. 05 ПРИСОЕДИНЕНИЕ
 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ К ТРУБОПРОВОДАМ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО					
!	!	!	!	!	!
!	! 315	! 40	! 63	! 80	!
!	!	!	!	!	!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-49-1 ! 20-492 ! 20-493 ! 20-494 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	159	195	289	36.1
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	083	099	164	197

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	252	3	498	597
---------------	-----	-----	---	-----	-----

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ	(300-9070)ШП	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	889	889	16.12	16.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	133	133	242	242
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	125	153	22.6	28.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	252	3	498	597

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.76	0.9	1.49	1.79
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	889	889	16.12	16.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2391 27.19 43.7 50.49

ЛИСТ 103
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2049

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМВ-ЧАС,ДО
! ! !
! ! ! 125 !160 !200 !250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ! 20-49-5 ! 20-496 ! 20-497 ! 20-498 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 463 592 748 914
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 3.11 3.75 535 6

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 943 1136 1624 1821

ВОЗДУХОНАПРЕВАТЕЛИ (300-9070) ШТ 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.74 22.57 25.17 33.48

В ТОМЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2.51 3.39 3.78 5.02

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 363 464 584 71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 943 1136 1624 1821

В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 2.83 3.41 4.87 5.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 16.74 22.57 25.17 33.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 62.47 80.33 99.81 122.69

ЛИСТ 104

ТАБЛИЦА 20-50 УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА КАМЕР. 02. УСТАНОВКА КАМЕР. 03. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС, ДО !

! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-504 ! 20-502 ! 20-503 ! 20-504 ! 20-505 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	545	5.89	627	7.61	109
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.17	0.21	0.22	0.29	

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	052	063	068	068	089
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ	(300-9152) ШТ	1	1	1	1	1
---------------------	---------------	---	---	---	---	---

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1.64	1.64	1.65	1.65	2.47
------------------	-----	------	------	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	025	025	025	025	037
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	428	4.79	494	6.05	8.68
-----------------------------	-----	-----	------	-----	------	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	052	063	068	068	089
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.16	0.19	02	02	027
-----------------------------	-----	------	------	----	----	-----

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1.64	1.64	1.65	1.65	2.47
------------------	-----	------	------	------	------	------

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	644	706	727	838	12.04
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

ЛИСТ 105
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-50

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 80 !125 !160 !200 !250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-506 ! 20-507 ! 20-508 ! 20-509 ! 20-5040 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 148 15.7 19.6 28 28.1
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 032 039 045 08 0.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.96 1.18 135 244 244

КАМЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ (300-9152)ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 247 247 247 33 33
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 037 037 037 049 049

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 12 12.7 15.7 225 22.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.96 1.18 135 244 244
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 029 035 041 0.73 0.73
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 247 247 247 33 33
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 15.43 1635 1952 2824 2834

ЛИСТ 106

ТАБЛИЦА 20-51 УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01.СБОРКА КАМЕР. 02.УСТАНОВКА КАМЕР. 03.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАМЕР НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КАМЕРА

!	!	!	!VK-05(B-622MM)	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС,ДО	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	!10 !20 !31,5 !63 !160 !	!
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-511 ! 20-512 ! 20-513 ! 20-514 ! 20-515 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	543	602	6.15	11	204
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.18	0.18	0.18	023	032

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	055	055	055	069	098
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

КАМЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ	(300-9151)ШГ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1.64	1.64	1.65	2.47	2.47
В ТОМ ЧИСЛЕ						
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	025	025	025	037	037

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	427	4.76	487	891	165
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	055	055	055	069	098
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.17	0.17	0.17	021	029
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1.64	1.64	1.65	2.47	2.47
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	646	695	7.07	12.07	1995

ЛИСТ 107
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2051

! ! ! ВК0.5 !ВК-1(В-1122ММ) !
! ! ! (В-622ММ)! !
!
! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 1250 140 180 1160 1250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-516 ! 20-517 ! 20-518 ! 20-519 ! 20-51-10 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 269 69 13.8 19.1 252
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 039 032 039 055 0.66

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1.19 0.96 1.19 1.66 199

КАМЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ (300-9151) ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 33 1.65 2.47 2.47 33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.49 0.25 0.37 0.37 0.49

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 21.9 539 11 15.1 203
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1.19 0.96 1.19 1.66 199

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.36 0.29 0.36 0.05 0.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 33 1.65 2.47 2.47 33
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2639 8 14.66 1923 2559

ЛИСТ 108

ТАБЛИЦА 20-52 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01.УСТАНОВКА КЛАПАНОВ.02.ПРИСОЕДИНЕНИЕ КЛАПАНОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.03.ПРОБОВАНИЕ
КЛАПАНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КЛАПАН

!	!	!	IK-0,5(H-503 MM)	IK-1(H-1003 MM)	!
!	!	!	<hr/>		
!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС, ДО		
!	!	!	<hr/>		
!	!	!	20	140	160
!	!	!	1250	140	160
!	!	!	1200	140	160
!	!	!	<hr/>		

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-52-1 ! 20-52-2 ! 20-52-3 ! 20-52-4 ! 20-52-5 ! 20-52-6 ! 20-52-7 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 4.58 5.71 13 21.6 6.76 15.6 24.7

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.16 0.16 0.28 0.45 0.02 0.35 0.53

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 0.5 0.5 0.84 1.35 0.62 1.06 1.62

КЛАПАНЫ (300-9170)ШТ 1 1 1 1 1 1 1

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 3.63 4.52 10.4 17.6 5.34 12.6 20

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 0.5 0.5 0.84 1.35 0.62 1.06 1.62

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.15 0.15 0.25 0.41 0.19 0.32 0.49

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 4.13 5.02 11.24 18.95 5.96 13.66 21.62

ЛИСТ 109
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-52

! ! ! К-1 !ДЛЯ ОБВОДА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ !
! ! ! !(H-1003ММ)! !
! ! !
! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 1250 140 180 160 1200 1250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-52-8 ! 20529 ! 2052-10 ! 20-52-11 ! 2052-12 ! 20-52-13 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 30.6 5.71 14 15.5 30.1 36.8

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 053 0.15 028 039 0.71 0.71

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 162 047 084 1.19 2.15 2.15

КЛАПАНЫ (300-9170)ШГ 1 1 1 1 1 1

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 249 452 114 126 244 299

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1.62 047 084 1.19 2.15 2.15

В ТОМЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.49 0.14 025 036 0.64 0.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2652 499 1224 13.79 2655 32.05

ЛИСТ 110

ТАБЛИЦА 20-53 УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА БЛОКОВ (Р 3-10) 02. УСТАНОВКА БЛОКОВ 03. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ
ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС, ДО	!				
!	!	!	<hr/>					
!	!	!	10	120	131,5	140	163	!
!	!	!	<hr/>					

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-531 ! 20-532 ! 20-533 ! 20-534 ! 20-535 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153	186	42.7	52.8	74.9
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	121	121	2.84	29	4.17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3.68	3.68	8.62	8.79	12.65
---------------	-----	------	------	------	------	-------

БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА	(300-9621) ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4.7	4.7	7.04	7.04	939

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.71	0.71	1.06	1.06	1.41
----------------------	-----	------	------	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	11.6	14	33.1	41	58.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	3.68	3.68	8.62	8.79	12.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.1	1.1	259	2.64	3.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4.7	4.7	7.04	7.04	939
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	19.98	22.38	48.76	56.83	80.24

ЛИСТ 111
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2053

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 80 !125 !160 !200 !250 !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-536 ! 20-537 ! 20-538 ! 20-539 ! 20-5340 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 865 141 182 247 270
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 501 6 825 1024 12.01

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 152 1821 25.02 31.05 3642

БЛОКИ ТЕПЛОМАССООБМЕНА (300-962) ШТ 1 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 18.72 18.72 28.15 28.15 42.04
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2.81 2.81 4.22 4.22 6.31

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 672 111 143 196 214
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 152 1821 25.02 31.05 3642
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 456 5.46 751 932 1093
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 18.72 18.72 28.15 28.15 42.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 101.12 14793 196.17 2552 292.46

ЛИСТ 112

ТАБЛИЦА 20-54 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССОБМЕНА
СОСТАВРАВОТ: 01 НАСАДКА И ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВНА КОНЦЫ ТРУБ. 02 СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВНА БОЛТАХ И ПРОКЛАДКАХ
03 СОЕДИНЕНИЕ НАРЕЗЬБОТВОДЯЩИХИ ПОДВОДЯЩИХ ТРУБКИА ТРУБКА МОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. 04 РЕГУЛИРОВКА
ШАРОВОГО КЛАПАНА. 05 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННИКОВ К ТРУБОПРОВОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

! ! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮТЫСМ3-ЧАС,ДО !
! ! ! !
! ! ! ! 20 131,5 163 !125 1200 1250 !
! ! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ !20-54-1 !20542 !20543 !20-54-4 !20-54-5 !20546 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 237 252 346 535 723 10.1
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.13 0.14 02 032 045 0.64

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 039 041 06 097 135 193
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 356 531 531 531 531 531
В ТОМЧИСЛЕ
TRANSPORTНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 053 08 08 08 08 08

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 19 2 275 426 578 804
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 039 041 06 097 135 193
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.12 0.12 0.18 029 041 058
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 356 531 531 531 531 531
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 585 7.72 8.66 1054 12.44 1528

ЛИСТ 113

ТАБЛИЦА 20-55 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА АГРЕГАТОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ПР. 4-8). 02. УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ НА ГОТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ. 03. ВЫВЕРКА АГРЕГАТОВ. 04. ОПРОВОДАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 АГРЕГАТ

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ЮТЫСМ/ЧАС,ДО	!
---	---	---	--------------------	--------------	---

!	!	!	!	!	!
---	---	---	---	---	---

!	!	!	!10	!20	!40	!80	!
---	---	---	-----	-----	-----	-----	---

!	!	!	!	!	!	!	!
---	---	---	---	---	---	---	---

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-55-1 ! 20-55-2 ! 20-55-3 ! 20-55-4 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 108 15 349 485

ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 039 099 208 428

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1.19 3 631 12.98

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ (300-9611) ШТ 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 485 487 13.52 13.52

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 0.73 0.73 2.03 2.03

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 904 11.7 273 36.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1.19 3 631 12.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.36 0.9 1.89 3.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 485 487 13.52 13.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 15.08 19.57 47.13 63.1

ЛИСТ 114
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2055

! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОУСМ-ЧАС,ДО
! ! !
! ! ! 1125 1160 1200 1250 !
! ! !
! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-55-5 ! 20-55-6 ! 20-55-7 ! 20-55-8 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 70.6 134 145 167
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 5.79 7.69 9.11 12.09

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 1755 2332 27.64 36.68

АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ (300-9611) ШТ 1 1 1 1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 18.72 955 99 1525
В ТОМЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ РУБ 2.81 143 149 229

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 535 104 112 128
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1755 2332 27.64 36.68
В ТОМЧИСЛЕ
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 527 7 829 11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 18.72 955 99 1525
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 89.77 13687 14954 17993

ЛИСТ 115

ТАБЛИЦА 20-56 УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
 СОСТАВРАВОТ: 01.СБОРКА БЛОКОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ (ГР 39). 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03.УСТАНОВКА ОПОР.
 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

!	!	!	!БП-1	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО	!
!	!	!	<hr/>	
!	!	!	!10 !20 !31,5 !40 !63	!
!	!	!	<hr/>	

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-561 ! 20-562 ! 20-563 ! 20-564 ! 20-565 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7.18	7.91	10.6	11.5	26.7
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0.14	0.02	0.034	0.039	0.052

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0.43	0.6	1.02	1.19	1.57
---------------	-----	------	-----	------	------	------

БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	(300-9612)ШТ	1	1	1	1	1
-------------------------	--------------	---	---	---	---	---

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	139	139	139	139	205
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.21	0.21	0.21	0.21	0.31
----------------------	-----	------	------	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	5.68	5.42	8.28	9.01	21.6
-----------------------------	-----	------	------	------	------	------

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.43	0.6	1.02	1.19	1.57
--------------------	-----	------	-----	------	------	------

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.13	0.18	0.31	0.36	0.47
-----------------------------	-----	------	------	------	------	------

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	139	139	139	139	205
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	75	741	10.69	1159	2522
-----------------------	-----	----	-----	-------	------	------

ЛИСТ 116
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.20-56

! ! ! БП-1 БП-2 !
! ! !
! ! ! ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМВ-ЧАС,ДО !
! ! !
! ! ! 80 1125 1200 1250 !
! ! ! ! ! !

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-56-6 ! 20-56-7 ! 20-56-8 ! 20-56-9 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 28.1 469 209 230
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ-Ч 0.61 092 53.55 59.17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ РУБ 186 2.78 162.44 179.47

БЛОКИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ (300-9612) ШТ 1 1 1 1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2.1 2.03 12.15 12.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

TRANSPORTNYE RASХODY РУБ 032 03 182 182

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ РУБ 22.6 379 169 186

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН РУБ 1.86 2.78 162.44 179.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ РУБ 0.56 0.83 48.73 53.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ 2.1 2.03 12.15 12.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 2656 42.71 343.59 377.62

ЛИСТ 117

ТАБЛИЦА 20-57 УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ

СОСТАВРАВОТ: 01. СБОРКА БЛОКОВ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ. 02. УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03. УСТАНОВКА ОПОР.

04. ПРИСОЕДИНЕНИЕ БЛОКОВ НА БОЛТАХ С ПОСТАНОВКОЙ ПРОКЛАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 БЛОК

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ/ЧАС,ДО
!	!	!	_____
!	!	!	10 20 31,5 40 !
!	!	!	_____!

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-57-1 ! 20-572 ! 20-573 ! 20-574 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.7	132	152	175
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	036	045	063	0.7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1.09	138	1.91	2.11
---------------	-----	------	-----	------	------

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ	(300-9613) ШГ	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	399	4.15	4.12	4.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.6	0.62	0.62	0.61
----------------------	-----	-----	------	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	927	104	118	12.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.09	138	191	2.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.33	0.41	0.57	0.63
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	399	4.15	4.12	4.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1435	1593	1783	189
-----------------------	-----	------	------	------	-----

ЛИСТ 118
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.2057

!	!	!	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОТЫСМ-ЧАС,ДО			!	
!	!	!					
!	!	!	!63	!80	!160	!250	!
!	!	!					

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ ! КОД ! ЕДИЗМ ! 20-57-5 ! 20-576 ! 20-577 ! 20-578 !

ЗАТРАТЫ ПРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	299	33.6	408	468
ЗАТРАТЫ ПРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1.05	1.17	2.19	3.02

ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	32	356	665	9.16
---------------	-----	----	-----	-----	------

БЛОКИ ПРИЕМНЫЕ	(300-9613) ШГ	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	403	401	537	542

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.6	0.6	0.81	0.81
----------------------	-----	-----	-----	------	------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	23.7	26.7	31.8	35.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	32	356	665	9.16

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.96	1.07	2	2.75
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	403	401	537	542

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ 3093 3427 43.82 5038

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

01 ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТАБЛИЦА 20-1 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-2 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-3 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
СТАЛИ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-4 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ
СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-5 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА Н
(НОРМАЛЬНЫЕ)

ТАБЛИЦА 20-6 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ..

ТАБЛИЦА 20-7 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ
И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ И 12 ММ ..

ТАБЛИЦА 20-8 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ
И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.5 ММ

ТАБЛИЦА 20-9 ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ДЛЯ АЭС ИЗ ЛИСТОВОЙ
СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1.8 ММ И 2 ММ

02 ВОЗДУХОРСПРЕДЕЛЕЛИ

ТАБЛИЦА 20-10 УСТАНОВКА ВОЗДУХОРСПРЕДЕЛЕЛЕЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

03 РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 20-11 УСТАНОВКА РЕШЕТОК С ВЫВЕРКОЙ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ..

ТАБЛИЦА 20-12 УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ

04 КЛАПАНЫ

ТАБЛИЦА 20-13 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ

05 ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ И КЛАПАНЫ
ВОЗДУШНЫЕ КВР И КВУ

ТАБЛИЦА 20-14 УСТАНОВКА ЗАСЛОНOK ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ
ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 20-15 УСТАНОВКА ЗАСЛОНOK ВОЗДУШНЫХ И КЛАПАНОВ
ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЛИ
ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

ТАБЛИЦА 20-16 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ УТЕПЛЕННЫХ КВУ
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДАМИ..

06 ОТСОСЫ

ТАБЛИЦА 20-17 УСТАНОВКА ОТСОСОВ

07 ЗОНТЫ

ТАБЛИЦА 20-18 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ
СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-19 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ
СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-20 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-21 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-22 УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ

08 ДЕФЛЕКТОРЫ

ТАБЛИЦА 20-23 УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ

09 УЗЛЫ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

ТАБЛИЦА 20-24 УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ

10 ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

ТАБЛИЦА 20-25 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 20-26 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ТРУБЧАТЫХ ТИПА ГТП

ТАБЛИЦА 20-27 УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ПЛАСТИНЧАТЫХ

11 ДВЕРИ И ЛЮКИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ
ТАБЛИЦА 20-28 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ
12 ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ
ТАБЛИЦА 20-29 УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К РАДИАЛЬНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ
13 КРОНШТЕЙНЫ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТАБЛИЦА 20-30 УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
14 ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ
ТАБЛИЦА 20-31 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ
15 ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ
ТАБЛИЦА 20-32 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ
16 ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ
ТАБЛИЦА 20-33 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ
17 АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
ТАБЛИЦА 20-34 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ
18 КАЛОРИФЕРЫ
ТАБЛИЦА 20-35 УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ
19 АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ
ТАБЛИЦА 20-36 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ

20 ФИЛЬТРЫ
ТАБЛИЦА 20-37 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ
21 СКРУББЕРЫ
ТАБЛИЦА 20-38 УСТАНОВКА СКРУББЕРОВ
22 ЦИКЛОНЫ
ТАБЛИЦА 20-39 УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ

23 КОНДИЦИОНЕРЫ-ДОВОДЧИКИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ	
ТАБЛИЦА 20-40 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРОВ ДОВОДЧИКОВ ЭЖЕКЦИОННЫХ	
24 ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	
ТАБЛИЦА 20-41 УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ	
25 КАМЕРЫ ПРИТОЧНЫЕ ТИПОВЫЕ	
ТАБЛИЦА 20-42 УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ	
26 КОНДИЦИОНЕРЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	
ТАБЛИЦА 20-43 УСТАНОВКА КАМЕР ОРОШЕНИЯ	
ТАБЛИЦА 20-44 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ СЕТЧАТЫХ (МАСЛЯНЫХ)	
ТАБЛИЦА 20-45 УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ВОЗДУШНЫХ (СУХИХ)	
ТАБЛИЦА 20-46 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ	
ТАБЛИЦА 20-47 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ	
ТАБЛИЦА 20-48 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ОДНОРЯДНЫХ	
ТАБЛИЦА 20-49 УСТАНОВКА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ БЕЗ ОБВОДНОГО КАНАЛА ДВУХРЯДНЫХ	
ТАБЛИЦА 20-50 УСТАНОВКА КАМЕР ОБСЛУЖИВАНИЯ	
ТАБЛИЦА 20-51 УСТАНОВКА КАМЕР ВОЗДУШНЫХ	
ТАБЛИЦА 20-52 УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ	

ТАБЛИЦА 20-53 УСТАНОВКА БЛОКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА

ТАБЛИЦА 20-54 ПРИСОЕДИНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ К ОРОСИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ БЛОКА ТЕПЛОМАССООБМЕНА

ТАБЛИЦА 20-55 УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ

ТАБЛИЦА 20-56 УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ

ТАБЛИЦА 20-57 УСТАНОВКА БЛОКОВ ПРИЕМНЫХ